



Audi A4 Avant

EZ 12/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 189.415km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6, sport, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF44HA073709	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 189.415km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 174.380km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Lackschäden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	410 	Heckklappe	135
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: "Thermofenster" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; "Höhenkorrektur" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, "Taxischaltung" zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellererfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder einer ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- | | |
|---|--|
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic | • Glanz-Paket |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard) | • Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitze vorn manuell einstellbar | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Sport-Design (S-line) |
| • Tagfahrlicht LED | • Uni-Lackierung |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wendeladeboden (Ladeboden) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Akustikglas Türscheiben vorn | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















02.12.16	D588	BFV001780	2	1	140	3800	1231
M1	AC		4726-4851			1842	
WAUZZF44HA073709	1		1393-1457			1605	
Audi			-		80	-	
B8			109		2145	2145	
A2DETAf1			1100		1155	-	
FD7FD7CK006P8W10S57MMEM1K			1100		1155	-	
1			72		2375	68	
A4 Avant			1700		750	5	-
AUDI			225/50 R17 94Y				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 94Y				
Kombilimousine			-				
715/2007*2016/646W			WEISS			0/-	
EUR06;W;PI/CI; M, N 1			e1*2001/116*0430*44				
Diesel			22.08.16		K	ER496505	
0002	36W0	1968					
7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*0.1:1900 b. 8% Steig.*te							
chn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3845kg*ww.AHK lt.E6							
TG*Datum zur Emissionsklasse: 02.12.2016*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Lackschaden, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)