

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel		Typ Astra K Sports Tourer Elegan..			Modell 1.2 Turbo EU6d, Elegance, (Facelift..			
	VIN W0VBE8EW9M8023957		Aufbau Kombi			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1844/ALA	
		Erstzulassung 26.08.2021	Halter lt. Zulbesch. II 2	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 107 kW	Anzahl Zylinder 3	Hubraum (ccm) 1199	HU 08/26	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse A		CO ₂ -Emission (g/km) 121-128 (WLTP)
	Gesamtfahrh. lt. Halter 64.000 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 62.706 km		max. km-Stand bei Übergabe 62.271 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 09/25	Letzter KD (km) 54.068 km
	Farbe Quarz Grau			Lackierung Andere		Reimport nein	nächster KD am 03.09.2026	nächster KD (km) 7.000 km	
	Scheckheft vollständig		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Andere		Polsterfarbe Schwarz		Getriebe Getriebe 6-Gang		Schadstoffk. Euro6d		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:				
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Bluetooth Audio-Streaming Dach, Design-Ausführung (Chrom) Ecoflex Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Frontkamera Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kopf-Airbag-System Lenkrad mit Multifunktion LM-Felgen MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy Reifendruck-Kontrollsystem Scheinwerfer LED Sicht-Paket Türgriffe außen Wagenfarbe		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el.. Bordcomputer Dachreling silber Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) Fensterheber elektrisch vorn + hinten Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Karosserie: 5-türig Laderaumabdeckung Lenksäule (Lenkrad) verstellbar Modellpflege Parkpilotsystem hinten Rückfahrkamera Seitenairbag vorn Start/Stop-Anlage Wegfahrsperre		Außenspiegel Wagenfarbe Bremsassistent Drehzahlmesser Ergonomiesitz vorn links Feststellbremse elektrisch Getriebe 6-Gang Klimaautomatik 2-Zonen Lenkrad (Leder) Licht-Paket Motor 1,2 Ltr. - 107 kW KAT Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Servolenkung geschwindigkeitsabhängig Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole Zentralverriegelung mit Fernbedienung
	Sonderausstattung:				
	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Gepäckraum-Abtrennung (Netz) Perleffekt-Lackierung		DAB-Tuner (Radioempfang digital) Heckleuchten LED Winter-Paket		Frontscheibe heizbar (ThermaTec) Nebelscheinwerfer
	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 24.06.2026 - Gültig bis 62271 km				
Bemerkung					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein											
	aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)											
Optischer Zustand												
						Außenspiegelgehäuse rechts - auslegen & polieren Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Smart.. (U) Fondseite rechts - SmartRepair Kotflügel vorne rechts - Delle entfernen Tür vorne links - auslegen & polieren Zwischensumme						
Bemerkung zum optischen Zustand: Bei Hereinnahme auf Fehlteile prüfen. Keine Ausstattungsliste verfügbar. Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt. Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, es konnte nur oberflächlich auf Schäden geprüft werden, eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden. Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung, Gebrauchsspur. Fzg. im Stand bewertet, Unterboden nicht prüfbar, Kosten und Schadenerweiterung möglich.												
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig	
Technischer Zustand												
Inspektion - HU/AU										1		
Inspektion - Tire-Fit												
Inspektion - Wartung												
Inspektion - Ölservice												
Zwischensumme												
Fehlteile und Dienstleistungen												
Zwischensumme										0,00 €		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	205/55 R16 91V	5,00 mm (Goodyear)	5,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten	HL	HR
	205/55 R16 91V	6,00 mm (Goodyear)	6,00 mm (Goodyear)

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 64.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra K Sports Tourer Elegance Start/Stop

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: W0VBE8EW9M8023957

Kilometerstand: 62.706 km

Erstzulassung: 26.08.2021

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Inspektion - Tire-Fit



Kotflügel vorne rechts - Delle entfernen



Kotflügel vorne rechts - Delle entfernen



Fondseite rechts - SmartRepair



Tür vorne links - auslegen & polieren



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - SmartRepair



Außenspiegelgehäuse rechts - auslegen & polieren

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra K Sports Tourer Elegance Start/Stop

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: W0VBE8EW9M8023957
Kilometerstand: 62.706 km
Erstzulassung: 26.08.2021
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2









