



Peugeot 206 CC Platinum

EZ 03/2003 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 127.261km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 206 CC Platinum		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN VF32DRFNF42775895	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.261km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2003	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	990 
Motorhaube	140	Heckklappe	210 
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Cabriooverdeck zum Zeitpunkt der Begutachtung ohne Funktion

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeigefür Öltemperatur
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: CC-Platinum
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten seitlich
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch hinten
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW 16V KAT (RFN / EW10J4)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sport-Design-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigefür Motorölstand
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschutzleisten lackiert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Pedale Aluminium

- | | |
|---|---|
| • Innenausstattung: Aluminium-Dekor | • Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder) |
| • Lenkrad (Leder) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Frontscheibe (Sun-Protect) | • Klimaautomatik |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sportsitze vorn | • Sicht-Paket |
| • Getriebe 5-Gang - Typ: BE ... | • Getriebe 5-Gang |
| • Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK | |



Sonderausstattung

-



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)