



Ford Transit FT 260 K LKW

EZ 04/2011 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 139.540km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 27***
 Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Transit FT 260 K LKW [DE - HKa4 FT 260 2.2 TDCI EU4, 260 K, 2006 - 2011]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WF0XXXTTFXAU70403	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 139.540km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	135
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Injektoren undicht ; Beim Geräusch: Pfeifen; Ölverlust: am Turbolader;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken;
Batterie	Batterieleuchte an;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Doppelschließanlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Motor 2,2 Ltr. - 63 kW TDCi KAT
- Radstand 2933 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten
- Sitz-Paket 22: Fahrersitz (3-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Getriebe 5-Gang
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Binkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Heizung mit Umluftschaltung
- Leuchtweitenregelung
- Produktionsstätte: Otosan
- Radvollabdeckungen
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Antriebsart: Frontantrieb
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Original Fahrzeug Farbe: BLAZER BLUE



Sonderausstattung

- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, mit Fenster (Verformung für Fahrersitzlehne)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[Redacted]	
Der Inhalt der Zulassungserklärung wird nicht als Signaturen des Fahrzeugs angenommen.	

DVB46989

FORD FA66 P8PA1A A3AAA Transit/Transit FORD (D) 8566 WFOXXXTFXAU70403 19 LKW GESCHL. KASTEN 2198 Diesel L744*07		ADU004835 0300 04 1052090 00118 528476 DVB46989 FORD-WERKE GmbH 80725 Köln 12.07.2010 02.02.2010
--	--	---

Nachweise - Wartungsarbeiten

Erste Wartung Ford Vertragspartner? ☒ Ja ☐ Nein Auf entsprechende Rückrufaktionen geprüft: ☒ Ja ☐ Nein Ausstehende Rückrufaktionen durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein Im-Stand: 5 Datum: 4.4.11 Ford Originalteile verwendet: ☒ Ja ☐ Nein	Nächste Wartung fällig Ford Vertragspartner? ☐ Ja ☐ Nein 2 Auf entsprechende Rückrufaktionen geprüft: ☐ Ja ☐ Nein Ausstehende Rückrufaktionen durchgeführt: ☐ Ja ☐ Nein Im-Stand: ☐ Ja ☐ Nein Ford Originalteile verwendet: ☐ Ja ☐ Nein
Nächste Wartung fällig Ford Vertragspartner? ☐ Ja ☐ Nein 3 Auf entsprechende Rückrufaktionen geprüft: ☐ Ja ☐ Nein Ausstehende Rückrufaktionen durchgeführt: ☐ Ja ☐ Nein	Nächste Wartung fällig Ford Vertragspartner? ☐ Ja ☐ Nein 4 Auf entsprechende Rückrufaktionen geprüft: ☐ Ja ☐ Nein Ausstehende Rückrufaktionen durchgeführt: ☐ Ja ☐ Nein



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Steckdose verbogen



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)