



Skoda Octavia Elegance

EZ 02/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 228.902km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Elegance [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Elegance Green tec, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJJ9NE9E0155955	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 228.902km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachantenne
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistent-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Gurtstraffer

• Gurtstraffer hinten	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Leseleuchte
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
• Maxi-DOT Display	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: BEZOVA CAPUCCINO/CAPUCCINO BEIGE	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Tagfahrlicht abschaltbar
• Türen mit Warnleuchte	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Aschenbecher vorn
• Aschenbecher vorn und hinten	• Audio-Navigationssystem Columbus
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Chromzierleisten an Seitenfenstern
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City- Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | • Frontscheibe heizbar |
| • Infotainment-Paket Columbus | • Insassen-Schutzsystem proaktiv |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung |
| • Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Maxi-DOT Display | • Metallic-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reserverad als Notrad |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Kessy |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Wendematte Gepäckraum | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











21.02.2014	8004	ANL00000	02	01	0110/04000	213
M1	AC		04659		1814	
TMBJ39NR950155955	7		1495		001372	
SKODA				00075		
SE			0119	001942	001942	
ACCXFCX0			01010	00970		
NFM6FM62Q025TVLN687			01010	00970		
			070	02375	070	
OCTAVIA			01600	0680	005	
SKODA (CZ)			205/55 R16 91V			
P2.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/55 R16 91V			
KOMBILINOUSINE						
715/2007*136/2014J			GRAU			
EUROS/J/P1/CI: M, N1 I						
DIESEL						
0002	3530	01968			WP761950	
2U IS,1/15.2:A.GEN.:225/45R17 91V A.7JX17 8T49+						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)