



Volkswagen Golf Plus Trendline

EZ 02/2007 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 185.491km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Trendline [DE - LimS5 1.6 EU4, Trendline, 2006 - 2009]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZ7W567307	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.491km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.535km	Letzter Service am 02/2016
Emissionsklasse Euro 1	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(1 mm)

Vorne rechts


(1 mm)

Hinten links


(3 mm)

Hinten rechts


(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremswarnleuchte an ; kein Bremsdruck;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Karosserie: 4-türig
- Leseleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 5-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Doppeltonhorn
- Fußmatten Textil
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne

- Perleffekt-Lackierung

- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]A black leather wallet and a set of keys with two car keys are placed on a textured, grey fabric car seat. The wallet is a simple, rectangular design with a visible seam. The keys include two car keys with circular buttons and a standard metal key. The car seat has a distinct woven texture and vertical stitching lines.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Anderer Schaden): Tür hängt beim Öffnen



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)