



Volkswagen Passat Basis BMT 4Motion

EZ 04/2013 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 225.147km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Basis BMT 4Motion [DE - Kb5 2.0 TDI 4Motion BMT EU5, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZDE135369	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 225.147km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.174km	Letzter Service am 04/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)
Kerben

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)
Reifenschäden: Teilweise Kratzer

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	205 	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	155	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel verchromt
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Edelstahl) mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent

- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Fahrassistenz-System: Off-Road-Fahrprogramm |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Fernentriegelung Heckklappe | • Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe |
| • Fußmatten Textil | • Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG |
| • Getränkehalter vorn mit Abdeckung | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibenwischer | • Innenausstattung: Stoff / Alcantara |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten | • Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK OAK BROWN |
| • Parkbremse elektrisch | • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design |
| • Radlaufverbreiterung | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenschweller Off-Road-Design | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitz vorn links | • Sitze: Komfortsitz vorn rechts |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Taschenhaken im Gepäckraum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe) |
| • Unterfahrschutz vorn | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • 10-Kanal-Verstärker | • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung |
|-----------------------|---------------------------------------|

• Ambiente-Paket	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Einstiegsleuchten in den Türen
• Fahrassistenz-Paket	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	• Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Gepäcksicherungsnetz
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
• Metallic-Lackierung	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Panorama-Aussteldach elektrisch
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Keyless Access	• Sound-System DYNAUDIO
• Spiegel-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
• Wendematte Gepäckraum	• Zusatzheizung (Standheizung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













01	02.04.2013	0603	BJW000079	1	2	3	130/4200	210
2	M1	AC		13	4771-4881	1820-1820		
3	VWVZZZ3CZDE135369	0		14	1513-1550	1726-1726		
4	VOLKSWAGEN, VW			15	-	90	-	
5	3C			16	155	2300	2300	
6	ACCFGCX1			17	1160	1190	-	
7	AD6AD62E086STP37MQCNVR2M			18	1160	1190	-	
8	-			19	70	2375	69	
9	PASSAT			20	2000	750	5	-
10	VOLKSWAGEN-VW			21	205/50 R17 93V			
11	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			22	205/50 R17 93V			
12	Kombiilmousine			23	-			
13	715/2007*459/2012F			24	Braun	8		
14	EURO5/F;P/CI; M, N1 I			25	e1*2001*116*0307*33			
15	Diesel			26	10.10.2012	GL583981		
16	C002	35F0	1968	27	ausgestellt am 25.09.2025			
17	F.1/F.2.+20 U. 7.2/8.2.+60 B.ANHANGBETRIEB*O.1:2200 B							
18	IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES.MAX.4320KG*FZ IST MIT							
19	WERKSEITIG MONTIERTER ANH.M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F							
20	.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.5.AUSN.VO.Z.							
21	STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL*TECHN.ZUL.GES-MASS E D.							
22	ZUGKOMBINATION AN 8% STEIG.4520KG*VW.ANH.LT.ETG* BEI							
23	ANH.-BETR.ZUL.HA-ACHS-LAST <FORTSETZUNG AUF BEIPLATT>							

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)