



Volkswagen Polo Trendline

EZ 09/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 112.063km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Trendline [DE - LimS5 1.2 EU5, Trendline, 2009 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZAY056206	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.063km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2009	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(6 mm)

(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Andere: Schwach;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank umklappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: FLASHROT |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Cool & Sound-Paket 1 | • Fußmatten Textil |
| • Komfort-Paket Elektrik 1 | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Sonderlackierung Flash-Rot | • Tagfahrlicht |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Winter-Paket |
| • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Klimaanlage Climatic |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Zentralverriegelung |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)