



Ford Focus Sync Edition

EZ 07/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 291.405km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Sync Edition [DE - Kb5 2.0 TDCi DPF EU5, SYNC Edition, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WF0LXXGCBLEU89742	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 291.405km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer, Rost



(4 mm)

Kerben,
Kratzer, Rost



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	240 
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	310 
Seitenteil hinten links	235 	Seitenteil hinten rechts	245 
Motorhaube	160 	Heckklappe	200 
Dach	245 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Getriebeschaden;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill grau
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Raucher-Paket
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill mit Edelstahlinsatz
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|---|--|
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sportsitze vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |
| • Zusatzheizer für Dieselmotor | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Gurtstraffer |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Ford SD | • City-Paket |
| • Dachreling | • Komfort-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad als Notrad |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Winter-Paket 1 |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • 6 Lautsprecher |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Nebelscheinwerfer |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)