



Opel Mokka

EZ 05/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 76.978km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJD7E88G4255870	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.978km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.073km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
			Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- ecoFLEX-Paket
- Elektro-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Innovation Ecoflex
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|--|--|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Laderaumabdeckung |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Radstand 2555 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten schwarz |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Abbiegelicht | • Aktives Kurvenlicht (AFL) |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Steckdose 230V | • Armlehne vorn links |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Rückfahrkamera |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)