



Opel Zafira 120 Jahre Start/Stop

EZ 05/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 84.538km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira 120 Jahre Start/Stop [DE - Van5 1.6 SIDI Turbo EU6d-T, 120 Jahre, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN W0VPD9E62K1062782	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.538km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 192g/km (WLTP) 160g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (WLTP) 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	900 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: ESC Kontrolle aktiv;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse manuell
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten im Fond

• Leseleuchten vorn (2)	• Mittelarmlehne vorn verschiebbar
• Motor 1,6 Ltr. - 100 kW 16V SIDI Turbo	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: SATIN STEEL GREY 4
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Textilfussmatten
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Wärmeschutzverglasung	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• 4 Lautsprecher	• AUX-IN-Anschluss
• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug	• Audio-Navigationssystem 4.0 IntelliLink
• Dachreling silber	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Einstiegshilfe Easy-Entry	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Farbdisplay (CID)	• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
• Gepäckraumbodenmatte, klein (Flex Cover)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Rückfahrkamera	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Sicht-Paket	• Sitzausstattung: 7-Sitzer
• USB-Schnittstelle	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)