



Skoda Fabia Ambiente

EZ 04/2007 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 89.603km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Ambiente [DE - Kb5 1.4 16V EU4, Ambiente, 2006 - 2007]		
Kategorie Kombi	FIN TMBHX26Y374184151	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.603km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	90	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Diebstahl-Warnanlage
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Nebelschlussleuchte(n)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zeituhr (digital)
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frome
- Türen mit Warnleuchte
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite

- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt



Sonderausstattung

- Audiosystem Symphony CD (Radio/CD-Player)

- Dachreling

- Fernbedienung für Zentralverriegelung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Klimaanlage

- Perleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)