



Mercedes-Benz eVito 111/126/129 Pro lang

EZ 08/2022 | Van | Elektrisch | Automatikgetriebe | 99.153km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung eVito 111/126/129 Pro lang [AT - Kb4 eVito 129, Pro lang, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Van	FIN W1V44770313974672	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.153km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 64.210km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Taxi		CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 90,0 kWh	Ladezeit - Normal * 10,0 h	Batteriespannung * 352 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.		

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(8 mm)



(8 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	205 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	105	Heckklappe	100
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Adaptives Bremslicht
• Akustischer Umfeldschutz (Außensound)	• Anzeige für Waschwasserstand
• Außentemperaturanzeige	• Dachverkleidung
• Design- und Ausstattungslinie PRO	• Einstiegsgriff hinten
• Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)	• Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
• Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
• Getränkehalter vorn	• HV-Batterie 90 kWh
• Haltegriffe A-Säulen	• Haltegriffe im Fond
• Handschuhfach abschließbar	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibenwischer	• Innenverkleidung gehobene Ausführung
• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	• Karosserie/Aufbau: lang
• Kindersicherung	• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
• Ladeleistung HV-Batterie 11 kW (Wechselstrom AC)	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Leseleuchten im Fond	• Leuchtweitenregelung
• Modellpflege	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: obsidianschwarz metallic	• PKW-Zulassung
• Pro	• Radstand 3200 mm
• Rückspiegel innen	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung

- | | |
|---|--|
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite) | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus |
| • Umfeldleuchte in Heckklappe | • Vlies-Batterie 92 Ah |
| • Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Fensterheber elektrisch 2-fach | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Wärmeschutzverglasung | • Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent) | • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent | • Hold-Funktion |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite |
| • PTC Heater | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe für Elektrofahrzeug |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Akustik-Paket | • Armlehnen Fahrgastraum |
| • Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum | • Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum |
| • Chrom-Paket | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Fahrassistenz-Paket | • Fußmatten Velours |
| • Getränkehalter vorn (doppelt) | • Intelligent Light System LED |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum |
| • Kühlergrill verchromt | • Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (20 A, Mode 3) |
| • Ladeleistung HV-Batterie 110 kW (Gleichstrom DC) | • Mittelkonsole mit Staufach |
| • Park-Paket | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links |
| • Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Spiegel-Paket | • Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach | • Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert |
| • Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas | • Lastenverankerung / Verzurrösen |

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad (Leder) | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar |
| • Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB) | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 160 km/h |
| • Klimaautomatik Fond (Tempmatik) | • Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung |
| • Komfort-Klimaautomatik Thermotronic | • Parktronic-System (PTS) |
| • Rückfahrkamera | • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus |
| • Vorklimatisierung | • Heckleuchten LED |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











kgsteler ist	Leasingnehmer, dies ist kein Eigentumanachw		
wendungsbestimmung	25		
	WIV44770313974672		
maltige Zukussung	amt.	08.08.2022	A6 Genehmigungsdatum
ernehmungsbundlage	EG-Betriebserlaubnis		
ernehmungsnnummer	e1*2007/46*0457*31		
donaler Code			
klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen		
Marke	Mercedes-Benz		
Modellbezeichnung	E Vito Tourer		
Typenabzeichen/Version	639/2/KOE4535/INXX7/EDE0XX&XXX		
Anzahl der Vorzuleistungen	2		
Anlage			
Der/Die Übereinstimmungsbearbeitung			
im Bestand der des Fahrzeug Genehmigungsunterlagen			
Zurück zur Eintragung der Abmessung / Aufhebung der Zulassung			



Allgemeine Bauteile									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

XENTRY

Mercedes-Benz

Batteriekapazität / Zustandbestimmung der Hochvoltbatterie

Algemeine Informationen

Modellname

Mercedes-Benz EQC

Version der Batterie

Mercedes-Benz EQC

Produktionsnummer

Mercedes-Benz EQC

Erstellungsdatum

Mercedes-Benz EQC

Informationen zum Baujahr: 2019 (Hochvoltbatterie)

Batteriekapazität

Mercedes-Benz EQC

Batterieart

Mercedes-Benz EQC

Batterieart

Mercedes-Benz EQC

Ergebnis der Prüfung

Mercedes-Benz EQC

Verbleibende Batteriekapazität: 94%

Merkmale

Die Batterie ist in einem guten Zustand.

Die Batterie ist in einem guten Zustand.

Die Batterie ist in einem guten Zustand.

Seite 2 / 1014477021014072

Seite 3 / 1014477021014072

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Anderer Schaden): Halterung



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Anderer Schaden): Klebereste



Innenraum (Anderer Schaden): Klebereste