



Mercedes-Benz B 200 CDI

EZ 05/2013 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 155.540km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 200 CDI [DE - Van5 B 200 CDI / d EU5, BlueEfficiency DPF, 2011 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WDD2462011J175920	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.540km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2013	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer; Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	175 	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	85	Heckklappe	105
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|---|---|
| • Lastenverankerung / Verzurrösen | • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Motor 1,8 Ltr. - 100 kW CDI KAT |
| • Parameterlenkung | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Reifendruckwarner | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED, rund |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Bremsassistent | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Tempomat | • Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Gepäckraum-Paket | • Getränkehalter vorn (doppelt) |
| • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik) | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Memory-Paket | • PRE-SAFE-System |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze vorn neigungsverstellbar |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)




Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)