

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


							Umsatzsteuer		\$25a					
							ja		nein					
Fahrzeugdaten	Hersteller			Typ			Modell							
	Audi			A3 Limousine quattro sport			2.0 TFSI EU6, quattro sport, 2016 - .							
	VIN			Aufbau			Anzahl Türen		Kraftstoff		KBA-Schlüssel			
	WAUZZZ8V4LA048162			Limousine			4		Superbenzin		0588/BID			
	Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. II		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		Leistung (kW)		Anzahl Zylinder		Hubraum (ccm)		HU	
	14.01.2020		1		14.327 km		140 kW		4		1984		02/27	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse			CO ₂ -Emission (g/km)				
	0,00 %		0,00 %		0		B			136 (NEFZ)				
Ehemalige Nutzung							Raucherfahrzeug		letzter KD am		Letzter KD (km)			
keine Sondernutzung							nein		k. A.		k. A.			
Farbe				Lackierung			Reimport		nächster KD am		nächster KD (km)			
Daytonagrau Perleffekt				k. A.			nein		k. A.		k. A.			
Scheckheft			Scheckheft Bemerkung											
Serviceheft nicht vorh..														
Polster		Polsterfarbe			Getriebe			Schadstoffk.						
Stoff Sequenz/Leder-K..		schwarz-schwarz-felsg..			Getriebe 7-Gang - Dop..			Euro6						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein							

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Adaptives Bremslicht	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Allradantrieb	Audi Drive Select
	Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel konvex, rechts	Außenspiegel Wagenfarbe
	AUX-IN-Anschluss	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Bremsanlage mit Rekuperationssystem
	Bremsassistent	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	Elektron. Differentialsperre (EDS)
	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fensterheber elektrisch
	Fußmatten Velours	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Gurtstraffer
	Heckklappenöffnung automatisch	Heckscheibe heizbar	Innenausstattung: Aluminium-Optik
	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig	Kühlergrill Single-Frame-Optik
	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TFSI	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Nebelschlussleuchte(n)
	Nichtraucher-Paket	Parkbremse elektro-mechanisch	Reifen-Reparaturkit
	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
	Seitenairbag vorn	Servolenkung elektro-mechanisch	Sitze vorn höhenverstellbar
	Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelaufl..	Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage
	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth..	Wagenheber
	Wärmeschutzverglasung grün getönt	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
	Sonderausstattung:		
	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Assistenz-Paket	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus	Ausstattungs-Paket: Technology Selection
	Exterieur-Paket S line	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsysteme..	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit ..
	Handy-/Schlüsselhalter	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
	Komfort-Paket	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten ab..	LM-Felgen 8x19 (10-Speichen, Y-Design)
	Matrix-LED-Scheinwerfer	Mittelarmlehne vorn	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mi..
	Panorama-Ausstelldach elektrisch	Radioempfang digital (DAB)	Rückfahrkamera
	Satz Adapterkabel Audi music interface	Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfort..	Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
	Sound-System DSP / Audi Sound-System	USB-Schnittstelle für Fondpassagiere	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..

Vorschäden	Vorschäden:										
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe		
	nein		nein		nein		nein		€		
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Leichtmetall	
	Reifen vorne	VL	VR	
	235/35 R19 91Y	7,00 mm (Bridgestone)	7,50 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	235/35 R19 91Y	7,50 mm (Bridgestone)	7,50 mm (Bridgestone)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Bemerkung		Ausstattung ER	
			Reifendichtmittel	


Optischer Zustand	
	2. Radsatz 4x Radnabendeckel fehlen HU Bescheinigung fehlt Leichtmetallfelge hinten rechts verkratzt, optischer Minderwert Leichtmetallfelge vorn links verkratzt,optischer Minderwert Leichtmetallfelge vorn rechts verkratzt, optischer Minderwert Lenkrad verkratzt, Lederpflege - Smart Repair Seitenwand hinten links im Radlaufbereich verschrammt - Smar.. Stoßängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt - lackiere.. Stoßängerverkleidung vorn Steinschläge Vin Anhänger fehlt Zusatzfelgen Satz Leichtmetallfelgen verkratzt, optischer Minde..

Technischer Zustand
Ausdruck digitaler Servicenachweis fehlt,anfordern - erneuern
Reifendichtmittel abgelaufen - erneuern

Fehlteile und Dienstleistungen

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Leichtmetallfelge vorn links verkratzt,optischer Minderwert (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder




Leichtmetallfelge vorn rechts verkratzt, optischer Minderwert (DEKRA)



Leichtmetallfelge hinten rechts verkratzt, optischer Minderwert (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Zusatzfelgen Satz Leichtmetallfelgen verkratzt, optischer Minderwert (DEKRA)



Diagonale vorn rechts (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Vin Anhänger fehlt (DEKRA)



Typenschild (DEKRA)



2. Radsatz im Fahrzeug (DEKRA)



Diagonale hinten links (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder




2. Radsatz 4x Radnabendeckel fehlen (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Bordwerkzeug (DEKRA)



Serviceanzeige (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Motorraum (DEKRA)



Zusatzfelgen Satz Leichtmetallfelgen verkratzt, optischer Minderwert (DEKRA)



Unterboden (DEKRA)



Reifendichtmittel abgelaufen (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Lenkrad verkratzt, Lederpflege (DEKRA)



Lenkrad verkratzt, Lederpflege (DEKRA)



Zusatzfelgen Satz Leichtmetallfelgen verkratzt, optischer Minderwert (DEKRA)



Zusatzfelgen Satz Leichtmetallfelgen verkratzt, optischer Minderwert (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder




Zusatzfelgen Satz Leichtmetallfelgen verkratzt, optischer Minderwert (DEKRA)



Zusatzfelgen Satz Leichtmetallfelgen verkratzt, optischer Minderwert (DEKRA)




Zusatzfelgen Satz Leichtmetallfelgen verkratzt, optischer Minderwert (DEKRA)




Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder




Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt (DEKRA)




Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder

