



BMW 320 d

EZ 03/2012 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 279.302km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d [DE - Kb5 320 d EU5, DPF, (Facelift) 2010 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN WBAUY110X0F051725	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 279.302km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 195.642km	Letzter Service am 06/2021
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	147
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Aktive Kopfstützen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|---|--|
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Vertex |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Adaptives Kurvenlicht | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Comfort-Paket |
| • Dachreling schwarz | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Innovations-Paket | • Klimaautomatik erweiterter Umfang |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Kopfstützen hinten klappbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Raucher-Paket |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sprachbediensystem |
| • USB-Schnittstelle | • Xenon-Scheinwerfer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)