



Volkswagen Polo CrossPolo

EZ 08/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 210.539km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo CrossPolo [DE - LimS5 CrossPolo 1.4 EU5, 2010 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZBU096819	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 210.539km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	235 	Heckklappe	110
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel silber lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW MPI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schlechtwege-Fahrwerk	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Sportsitze	• Sondermodell CrossPolo
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Außenspiegel lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Zentralverriegelung
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Cool & Sound-Paket 1
• Fahr-Komfort-Paket	• Perleffekt-Lackierung
• Raucher-Paket	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Winter-Paket	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
• Klimaanlage Climatic	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Einparkhilfe hinten	• Reifenkontroll-Anzeige
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Anzeige für Waschwasserstand	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.08.2011		100	
[Redacted]		[Redacted]	
18.08.11		1	
27424 Cuxhaven Landkreis Cuxhaven Der Landrat in Auftrag			
D Y 708251			
(Hersteller der Zulassungsbearbeitung) VOLKSWAGEN, VN ER AB0008 PWSFWST08ELLGYR07W0 POLO VOLKSWAGEN-VN 8003 WVRZZERZSU090810 MI Fz. z. Pers. bef. 3. S. Spl. Schrägschklimmanh. SCHWARZ 1399 BWSFK 01*2001/116*0510*00 09.12.2010		(Zulassungsbearbeitung) 2011 09021 01CE4 DEU710 000 JA 23018076 WEG1P 21628 AL 123 191 VERZOLLUNG IM SAMMELZOLLVERF. ZUGEL VOLKSWAGEN AG 09.08.2011 <i>F. Fuchs</i> in F. A. Best	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)