



## Mercedes-Benz 116 CDI lang

EZ 02/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 260.537km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 83\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                              |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>116 CDI lang [DE - Kb4 116 CDI EU5, lang, (Facelift) 2010 - 2014] |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WDF63970313862546                                                                     | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>260.537km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                             | Leistung<br>163 PS (120 KW)                                       | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                          | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>2.143 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                       | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>8                                                                                   | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>02/2014                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>4                              |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                              | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                              | CO2-Emissionen<br>196g/km (NEFZ)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>7.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,  
Kratzer



(3 mm)

Kerben,  
Kratzer



(4 mm)

Kerben,  
Kratzer



(4 mm)

Kerben,  
Kratzer



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 105                                                                                     | Beifahrertür             | 165  |
| Kotflügel vorne links   | 115                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 115                                                                                       |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | 100                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 105                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 105                                                                                       |
| Motorhaube              | 170  | Heckklappe               | 125                                                                                       |
| Dach                    | 90                                                                                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Flugrost;

## Verschleißteile

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Bremsanlage | Verschleißanzeige leuchtet; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten;      |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten;      |



## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremsassistent
- ECO Lenkhilfpumpe
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Heckklappe
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: lang
- Komfort-Fahrwerk
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Dachverkleidung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Generator 180 A
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)

- |                                                                 |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| • Leseleuchten im Fond                                          | • Modellpflege                          |
| • Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT                               | • Nebelscheinwerfer                     |
| • Partikelfilter                                                | • PKW-Zulassung                         |
| • Radstand 3200 mm                                              | • Reifen 205/65 R16C 103/101 T          |
| • Rückspiegel innen                                             | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5   |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts                          | • Servolenkung                          |
| • Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima    |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar                | • Start/Stop-Anlage Motor               |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum                | • Tagfahrlicht                          |
| • Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum                          | • Wegfahrsperre                         |
| • Wärmeschutzverglasung                                         | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS                          |                                         |



## Sonderausstattung

- |                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • Audiosystem Sound 5                                 | • Breitband Lautsprecher vorn                                    |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik)                    | • Reserverad mit Wagenheber                                      |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank       | • Vlies-Batterie 95 Ah                                           |
| • Zuheizer                                            | • Außentemperaturanzeige                                         |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos



















|                                                              |      |          |            |              |           |      |
|--------------------------------------------------------------|------|----------|------------|--------------|-----------|------|
| 11.02.2014                                                   | 1313 | BPU10884 | 2          | 1            | 120/3800  | 1188 |
| M1                                                           | AP   |          | 5008       |              | 1896      |      |
| WDF63970313862546                                            | 5    |          | 1875       |              | 2076-2165 |      |
| MERCEDES BENZ                                                |      |          |            | 100          |           |      |
| 639/2                                                        |      |          | 190        | 3050         | 3050      |      |
| KAA31305N                                                    |      |          | 1550       | 1550         |           |      |
| 2M3C2T29                                                     |      |          | 1550       | 1550         |           |      |
|                                                              |      |          | 78         | 2050         | 2474      |      |
| VITO                                                         |      |          | 2000       | 750          | 19        | H    |
| DAIMLER (D)                                                  |      |          | 205/65R16C | 107/105/103H |           |      |
| Fz.z.Pers.bef.b 8 Spl.                                       |      |          | 205/65R16C | 107/105/103H |           |      |
| Mehrzweckfahrzeug                                            |      |          |            |              |           |      |
| 715/2007*195/2013K                                           |      |          |            |              |           |      |
| EUROS;K.CHM1602E ohneM1G                                     |      |          |            |              |           |      |
| Diesel                                                       |      |          |            |              |           |      |
| 2002                                                         | 3950 | 2143     |            |              |           |      |
| ZU 18: MAX.5108*ZU 20: MAX.1945*F 1/F 2: +100 B.ANH.BETR.*AH |      |          |            |              |           |      |
| K LT EGTG*TECHN.ZUL.GES.MASSE 0 ZU SKOMBINATION 4940*U 170   |      |          |            |              |           |      |
| 1 DB(A) BEI AUSR. GERAUSCHDÄMPUNG*8.1 MAX. 8-PL              |      |          |            |              |           |      |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)





Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)





Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Anderer Schaden): Öffnet nicht