



Nissan Qashqai I-Way

EZ 05/2011 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 165.950km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai I-Way [DE - SUV5 2.0 EU5, I-Way 4x2, (Facelift) 2010 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFBAJ10U2233291	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.950km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 141 PS (104 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 150.000km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 184g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege

- | | |
|---|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 104 kW 16V KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Pedale Aluminium | • Radstand 2631 mm |
| • Reserverad als Notrad | • Rücksitz geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay | • Rückfahrkamera |
| • Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]A photograph showing four Nissan manuals and a set of keys resting on a dark, textured car seat. The manuals are arranged in a 2x2 grid. The top-left manual is a grey 'Owner's Manual' with a white band across the middle. The top-right manual is a white 'QASHQAI+2' manual. The bottom-left manual is a white 'NISSAN CONNECT' manual. The bottom-right manual is a white 'NISSAN CONNECT' manual. The keys, featuring a black fob and a yellow fob, are placed in the bottom-left corner.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)




Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Anderer Schaden): Schutzleiste lose



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Schutzleiste lose



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)