



Opel Astra Innovation

EZ 11/2011 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 262.062km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Innovation [DE - Kb5 2.0 CDTI EU5, Innovation, 2011 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN WOLPE8EN3C8020590	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 262.062km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 165 PS (121 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 181.717km	Letzter Service am 12/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	260 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Matrix
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|---|--|
| • Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten vorn (2) |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Motor 2,0 Ltr. - 121 kW 16V CDTI | • Nebelschlussleuchte |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent |
| • Abbiegelicht | • Aktives Kurvenlicht (AFL) |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Check-Control-System | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Leseleuchten im Fond |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Feststellbremse elektrisch |
| • Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug | • Audio-Navigationssystem Navi 600 |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Komfort-Paket |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Textilfussmatten | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Audiosystem 7 Lautsprecher | • USB-Schnittstelle |
| • Farbdisplay (CID) | • Audiosystem mit Radioempfang digital |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.11.2011 0035 ASX000514
M1 AF
WOLPEBEN3C8020590
OPEL
P-J/SV
DAHCA11
BAIM38GDAS
ASTRA SPORTS TOURER
OPEL
Fz 2 Pers.bef b. 8 Spl
Mehrzweckfahrzeug
715(2007*566/2011)
EURO5, J.PI/CI, M, N11
Diesel
0002 35.90 1966
F 1/F 2 bei Antriebsbetrieb 2205*7,2/6,2:1100 b.Anh.Bet
r.*O 1:1400 bis 10% Steig.*S 1 max.S-Pl.*vw.AHK I.E.G.T
G*

2 1 121/4000 207
4898 1814
1535 1664
75 2155
154 2155
1175 1020
1175 1020
77 3000 72
1300 750 5
205/60 R16 92V
205/60 R16 92V
Schwarz 9
4*2007/46*0204*05
05.10.2011 K WV762716

Landkreis Leer
Der Landrat
Im Auftrage:

4962224

4660472

Landkreis Leer
Der Landrat
Im Auftrage:

Landkreis Leer
Strassenverkehrsamt
Ovelstraße 25
26789 Leer (Ochtholand)
LA

14.07.2020

WV762716

Landkreis Leer
Strassenverkehrsamt
Ovelstraße 25
26789 Leer (Ochtholand)
LA

Servicebestätigung 5

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Zeichen- / Hauptservice
Datum: 14.07.2020

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W 30

Gehäuseschutz, Kühlmitteltemperatur
Ja ☐ Nein ☐
Batterie (Schlüssel) ☐
Innenraumluftfilter ☐
Luftfilterersatz ☐
Keilrippenriemen ☐
Zahnriemen ☐
Kraftstofffilter ☐
Getriebeöl ☐
Bremsflüssigkeit ☐
Reifenmontage ☐
Reifenprüfung ☐
Zündkerzen ☐
Kühlmittel ☐

Automatischer Opel Service Partner
Autohaus Rüdiger GmbH & Co. KG
Heider Str. 23
25761 Bissau
Tel. 04831-20754 Fax 04831-3072

Servicebestätigung

Zeichen- / Hauptservice
Datum: 14.07.2020

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W 30

Gehäuseschutz, Kühlmitteltemperatur
Ja ☐ Nein ☐
Batterie (Schlüssel) ☐
Innenraumluftfilter ☐
Luftfilterersatz ☐
Keilrippenriemen ☐
Zahnriemen ☐
Kraftstofffilter ☐
Getriebeöl ☐
Bremsflüssigkeit ☐
Reifenmontage ☐
Reifenprüfung ☐
Zündkerzen ☐
Kühlmittel ☐

Autohaus Rüdiger GmbH & Co. KG
Heider Str. 23
25761 Bissau
Tel. 04831-20754 Fax 04831-3072

Servicebestätigung 7

Zeichen- / Hauptservice
Datum: 14.07.2020

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W 30

Gehäuseschutz, Kühlmitteltemperatur
Ja ☐ Nein ☐
Batterie (Schlüssel) ☐
Innenraumluftfilter ☐
Luftfilterersatz ☐
Keilrippenriemen ☐
Zahnriemen ☐
Kraftstofffilter ☐
Getriebeöl ☐
Bremsflüssigkeit ☐
Reifenmontage ☐
Reifenprüfung ☐
Zündkerzen ☐
Kühlmittel ☐

Autohaus Rüdiger GmbH & Co. KG
Heider Str. 23
25761 Bissau
Tel. 04831-20754 Fax 04831-3072



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motordämmung beschädigt



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)