



SsangYong Korando 1.6 E-XDI

EZ 09/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 80.773km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller SsangYong	Typ/Verkaufsbezeichnung Korando 1.6 E-XDI		
Kategorie Geländewagen	FIN KPT60A1USKP007807	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.773km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.597 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 73.318km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	850 	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	185 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	120 	Seitenteil hinten rechts	130 
Motorhaube	265 	Heckklappe	110 
Dach	110 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

, Stoßstange vr abgeschürft

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Servicehinweis

1. Jahr oder nach 15'000 km Benzin* 20'000 km Diesel*	2. Jahr oder nach 30'000 km Benzin* 40'000 km Diesel*
Datum: <u>13.5.2021</u> km: <u>18.100</u>	Datum: <u>11.01.2022</u> km: <u>23.705</u>
Zusätzliche Arbeiten	
Nächster Service:	
Datum: <u>05.12.22</u> km: <u>38.100</u>	Datum: <u>01.10.23</u> km: <u>65.000</u>
Stempel, Unterzeichnet  autopark Henseleit GmbH Am Tennisplatz 6 • 26316 Varel TEL: 04451-960980	

Übersicht Modelle/Serviceintervalle siehe Seite 16 - Bei geringer Kilometerleistung gilt die Erstprüfung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)