



Opel Astra Dynamic

EZ 08/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 132.255km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Dynamic [DE - Kb5 1.4 Turbo EU6, Dynamic, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN W0LBF8EBXG8095919	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.255km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.399 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 97.986km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
	Kratzer	Rost	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Ungleichmäßig abgefahren;			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- OnStar SOS Service
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V SIDI Turbo
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|---|--|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung |
| • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) | • Check-Control-System |
| • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung |
| • Leseleuchten im Fond | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: COOL BEIGE |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Feststellbremse elektrisch | • Fußmatten Velours |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Komfort-Paket |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Licht-Paket |
| • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung | • Leseleuchten im Fond |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sicht-Paket |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Winter-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Frontkamera |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Lenkrad (Leder) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











6 Servicebestätigung

Service ☒ Zerschneiden des Handschirms

Datum: 28.08.14 12:55

Motor: Mercedes

Klasse: Mercedes 190 C126 2.0

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA-A3 ☐ ACEA-A2 ☐

Vorteile: 5 W 30

Gefahrenschutz: Kollisionsgefahr ☒

Ja Nein

☒ - Batterie (Funktionseinstellung)

☒ - Lichtmaschine

☒ - Luftmassenmesser

☒ - Katalysator

☒ - Zylinderkopf

☒ - Getriebeöl

☒ - Bremsflüssigkeit

☒ - Bremsbeläge wechseln

☒ - Zündkerzen

☒ - Kurbelgehäuse

Autohaus M. Stahlfeld GmbH
M. Stahlfeld & Co. KG

Service ☒ Zerschneiden des Handschirms

Datum: 28.08.14 12:55

Motor: Mercedes

Klasse: Mercedes 190 C126 2.0

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA-A3 ☐ ACEA-A2 ☐

Vorteile: 5 W 30

Gefahrenschutz: Kollisionsgefahr ☒

Ja Nein

☒ - Batterie (Funktionseinstellung)

☒ - Lichtmaschine

☒ - Luftmassenmesser

☒ - Katalysator

☒ - Zylinderkopf

☒ - Getriebeöl

☒ - Bremsflüssigkeit

☒ - Bremsbeläge wechseln

☒ - Zündkerzen

☒ - Kurbelgehäuse

Autohaus M. Stahlfeld GmbH
M. Stahlfeld & Co. KG

Service ☒ Zerschneiden des Handschirms

Datum: 28.08.14 12:55

Motor: Mercedes

Klasse: Mercedes 190 C126 2.0

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA-A3 ☐ ACEA-A2 ☐

Vorteile: 5 W 30

Gefahrenschutz: Kollisionsgefahr ☒

Ja Nein

☒ - Batterie (Funktionseinstellung)

☒ - Lichtmaschine

☒ - Luftmassenmesser

☒ - Katalysator

☒ - Zylinderkopf

☒ - Getriebeöl

☒ - Bremsflüssigkeit

☒ - Bremsbeläge wechseln

☒ - Zündkerzen

☒ - Kurbelgehäuse

Autohaus M. Stahlfeld GmbH
M. Stahlfeld & Co. KG

Service ☒ Zerschneiden des Handschirms

Datum: 28.08.14 12:55

Motor: Mercedes

Klasse: Mercedes 190 C126 2.0

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA-A3 ☐ ACEA-A2 ☐

Vorteile: 5 W 30

Gefahrenschutz: Kollisionsgefahr ☒

Ja Nein

☒ - Batterie (Funktionseinstellung)

☒ - Lichtmaschine

☒ - Luftmassenmesser

☒ - Katalysator

☒ - Zylinderkopf

☒ - Getriebeöl


☒ - Bremsflüssigkeit

☒ - Bremsbeläge wechseln

☒ - Zündkerzen

☒ - Kurbelgehäuse

Autohaus M. Stahlfeld GmbH
M. Stahlfeld & Co. KG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)