



Volkswagen Touran (5T1)(04.2015->2026)

VIN	WVGZZZ1T7SW016542	Anzahl der Türen	4
Motorart	Diesel	Anzahl der Sitze	5
Leistung	110 kW	Kraftstoff	Diesel
PS	150 PS	Emissionsklasse	6E
Hubraum	1.968 ccm	Nächste HU	05/2028
Getriebeart	7-Gang automatisch	Verkehrssicher	Ja
HSN/TSN	0603/BWR,0603/BWS,0603/BXO	Laufleistung	19.367 km
Lackierung	Uranograu Uni (2-Schicht)	Erstzulassung	13.05.2025
Innenraum	Schwarz / Stoff	Nächste HU	05/2028
Vorbesitzer	1		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Besichtigung	Datum	21.08.2026 - 10:33 Uhr
	Besichtigung bei	
	Ort	
	Anwesende	

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- ✓ 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- ✓ Ablagefächer in Dachkonsole
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Antennen-Diversity
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel lackiert
- ✓ Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- ✓ Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- ✓ Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm)
- ✓ Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm)
- ✓ Chrom-Paket (1)
- ✓ Chromeinfassung Lichtschalter
- ✓ Dachhimmel Stoff, grau
- ✓ Dachreling
- ✓ Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- ✓ Doppeltonhorn
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Elektron. Differentialsperre (EDS)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- ✓ Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- ✓ Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- ✓ Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- ✓ Fensterzierleisten schwarz
- ✓ Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- ✓ Frontscheibe Verbundglas getönt
- ✓ Fußgänger- und Fahrraderkennung und Aktive Frontklappe
- ✓ Fußmatten Textil
- ✓ Gepäckmanagement-Paket
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Gepäckraumbeleuchtung
- ✓ Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- ✓ Handschuhfach mit Kühlfunktion
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design
- ✓ Insassen-Schutzsystem proaktiv
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Kennzeichenbeleuchtung LED
- ✓ Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kopfstützen hinten (3-fach)
- ✓ Kopfstützen vorn höhen-/längsverstellbar
- ✓ Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert
- ✓ Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- ✓ Lautsprecher (8)
- ✓ Lendenwirbelstützen vorn
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- ✓ Leseleuchten vorn und hinten
- ✓ Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- ✓ Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- ✓ Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- ✓ Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- ✓ Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Reifen 205/60 R16 .V
- ✓ Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- ✓ Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- ✓ Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- ✓ SCR-System (AdBlue-Technologie)
- ✓ Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- ✓ Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- ✓ Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- ✓ Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitze vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitze: Komfortsitze vorn
- ✓ Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- ✓ Stoßfänger lackiert
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Verbandkasten und Warndreieck
- ✓ Wärmeschutzverglasung grün getönt
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- ✓ Wartung: Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- ✓ 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- ✓ Active Lighting-Paket
- ✓ Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, inkl. Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- ✓ Anhängerkupplung schwenkbar
- ✓ Anzeige für Waschwasserstand
- ✓ App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- ✓ Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- ✓ Außenspiegel konvex, rechts
- ✓ Ausstattungs-Paket: Easy Open
- ✓ Batterie 68 Ah
- ✓ Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- ✓ Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist) inkl. Parklenkassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- ✓ Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Family-Paket
- ✓ Frontscheibe heizbar
- ✓ Generator 180 A
- ✓ Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- ✓ Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- ✓ Kindersitz (1) integriert - 2.Sitzreihe, rechts
- ✓ Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- ✓ Klimazone: Nicht Heissland
- ✓ Klimazone: Standard-Klimazonen
- ✓ Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- ✓ Leuchtweitenregelung automatisch
- ✓ LM-Felgen 6,5x17 (Alexandria, schwarz glanzgedreht)
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (DFEA)
- ✓ Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- ✓ Notrufsystem
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera (Rear View)
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Safesicherung
- ✓ Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Schließ-/Startsystem Keyless Access
- ✓ Seitenairbag hinten
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonderlackierung Urano-Grau uni
- ✓ Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- ✓ Sprachsteuerungs-System
- ✓ Standheizung mit Standlüftung
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- ✓ Wendematte Gepäckraum
- ✓ Winter-Paket
- ✓ Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständigen Alexander Hertrich vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/55R17
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	215/55R17
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	215/55R17
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	215/55R17
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	205/60R16	Pirelli	Ganzjahr	5 mm
1	Rechts	205/60R16	Pirelli	Ganzjahr	5 mm
2	Links	205/60R16	Pirelli	Ganzjahr	6 mm
2	Rechts	205/60R16	Pirelli	Ganzjahr	6 mm



Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden:		
1	A Säule links	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
2	Tür vorne links	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
3	Tür hinten links	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
Gebrauchsspuren:		
4	Stoßfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
5	Stoßfänger vorne links	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
6	Kotflügel vorne links	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
7	Seitenwand hinten links	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
8	Tür hinten rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
9	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
10	Türkante vorne rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
11	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
12	Einstieg vorne links	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
13	Einstieg hinten links	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
14	Ladekante	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
15	Einstieg hinten rechts	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
16	Einstieg vorne rechts	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4




Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12




Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Service nachweise

Foto 15



Frontansicht direkt

Foto 16



Heckansicht direkt

Foto 17



Rad vorne links

Foto 18



Rad vorne rechts

Foto 19



Rad hinten links

Foto 20



Rad hinten rechts

Foto 21



Mittelkonsole

Foto 22



Sitze vorne

Foto 23




Fahrzeugstatus

Foto 24



Sonderausstattung

Foto 25



Servicebedarf

Position (inkl. MwSt.)

Vorhandene Schäden:

1 **A Säule links**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair



2 **Tür vorne links**



Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair





3 Tür hinten links

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair




Gebrauchsspuren:

4 Stossfänger vorne

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur







5 Stoßfänger vorne links

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur





6 Kotflügel vorne links

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur




7 Seitenwand hinten links

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



8 Tür hinten rechts

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



9 Motorhaube

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur



10 Türkante vorne rechts

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur





11 Frontscheibe

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur




12 Einstieg vorne links

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur




13 Einstieg hinten links

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



14 Ladekante

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



15 Einstieg hinten rechts

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



16 Einstieg vorne rechts

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

