



Kia Sportage Vision 4WD

EZ 02/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 124.995km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage Vision 4WD [DE - SUV5 2.0 CRDi EU6, Vision 4WD, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPH813CHL263021	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 124.995km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 271 PS (199 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.331km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer, Kerben	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Korrosion.			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)

- | | |
|---|---|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe 6-Gang |
| • Getränkehalter hinten | • Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten | • Laderaumabdeckung |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Luftausströmer im Fond mitte |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: ALCHEMY GREEN |
| • Radstand 2670 mm | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Türgriffe außen verchromt |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Unterfahrschutz vorn |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| • Automatisches Antibeschlag-System | • Einparkhilfe vorn |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Scheibenwischer mit Regensensor |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Anlage A2 / Daten Zulassungsbescheinigung Teil 1

1	28.02.2017	21	1260	22	AEC000053	1	2	2	171/184	1	184
1	M1	4	AF	14	4480	15	1855				
2	USYPH813CHL263021	3	3	20	-	16	1662				
3.1	Kia	12	-	13	100	14	-				
3.2	GLE	139	139	14	2250	15	2250				
3.3	M62ZZ1	1280	1280	13	1150	14	-				
3.4	80	80	80	11	3000	12	73				
3.5	SPORTAGE	2200	2200	14	750	15	5	16	-		
4	KIA Motors (SK)	15.1	215/70R16 100H	15.2	215/70R16 100H	16	-				
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	15.3	-	16	-	17	6				
6	Mehrzweckfahrzeug	15.4	-	16	-	17	-				
7	Z15/2007*2015/45W	15.5	-	16	-	17	-				
8	EURO6-WP/CL: M, N11	15.6	-	16	-	17	-				
9	Diesel	15.7	-	16	-	17	-				
10	0002	16.1	36WQ	16.2	1995	16.3	-	16.4	22.01.2016	16.5	EU220183
Zu 15.1 u. 15.2-16.1 Räder nicht in Verbindung mit elektronischer Parkbremse*20.bis 1645*P.4:2750-4000*											

vom 07.03.2026, 08:59 nächste HU fällig Februar 2028

zu Berichts-Nr. X183921086
erstellt von KÜS
HU-Prüfziff. 41hfaq00 2021 D Dresden 00
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiederanmeldung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Februar 2028.

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Martin Meißner
Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Zugriff auf den digitalen Untersuchungsbericht beim Kraftfahrt-Bundesamt.
QR-Code für Kfz-Inspektoren

Service – Karosserie-Inspektion

Abnahmeprüfung bestätigt die durchgeführte Wartung, dass die Inspektion nach Herstellerangaben durchgeführt wurde.

1. Karosserie-Inspektion	2. Karosserie-Inspektion	3. Karosserie-Inspektion	4. Karosserie-Inspektion
Datum: 22.06.2024	Datum: 26.06.2024	Datum: 26.06.22	Datum: 26.06.24
Km-Stand: 29560	Km-Stand: 59.856	Km-Stand: 55.226	Km-Stand: 105.321
Schaden festgestellt:	Schaden festgestellt:	Schaden festgestellt:	Schaden festgestellt:
☐ Rostschaden ☒ Kratzer, Dellen ☐ Karosserieverfärbungen ☐ Karosserieverfärbungen ☒ Beschädigungen	☐ Rostschaden ☐ Kratzer, Dellen ☐ Karosserieverfärbungen ☐ Karosserieverfärbungen ☐ Beschädigungen	☐ Rostschaden ☐ Kratzer, Dellen ☐ Karosserieverfärbungen ☐ Karosserieverfärbungen ☐ Beschädigungen	☐ Rostschaden ☐ Kratzer, Dellen ☐ Karosserieverfärbungen ☐ Karosserieverfärbungen ☐ Beschädigungen
Schaden bemerkt:	Schaden bemerkt:	Schaden bemerkt:	Schaden bemerkt:
☐	☐	☐	☐

KIA MOTORS
Autohaus Hans-Werner Rahauk
Rahaukstraße 72
01061 Dresden, Tel. 0351 1879 18
09955 Bad Zscharau
Unterschrift: *[Signature]*

KIA MOTORS
Autohaus Hans-Werner Rahauk
Rahaukstraße 72
01061 Dresden, Tel. 0351 1879 18
09955 Bad Zscharau
Unterschrift: *[Signature]*

KIA MOTORS
Autohaus Hans-Werner Rahauk
Rahaukstraße 72
01061 Dresden, Tel. 0351 1879 18
09955 Bad Zscharau
Unterschrift: *[Signature]*

KIA MOTORS
Autohaus Hans-Werner Rahauk
Rahaukstraße 72
01061 Dresden, Tel. 0351 1879 18
09955 Bad Zscharau
Unterschrift: *[Signature]*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)