



Opel Crossland GS Line

EZ 02/2021 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 101.932km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossland GS Line [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d, GS Line, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0V7D9EB9M4105349	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.932km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.451km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	110	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn links
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bremsassistent
- Dach Kontrast-Lackierung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Funktions-Paket
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Radstand 2604 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED
- Sicht-Paket
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage

- | | |
|--|---|
| • Tagfahrlicht LED | • Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber) |
| • Wegfahrsperre | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Schnittstelle |
| • Mittelkonsole hinten (Ablagefach Rollo) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Ergonomiesitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar | • Mittelarmlehne hinten |
| • Gepäck-/Laderaumboden doppelt | • Rücksitz geteilt / verschiebbar |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Heckleuchten LED |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Leseleuchten im Fond |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Dach Wagenfarbe | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Schließ-/Startsystem Keyless Open |
| • Sitzheizung vorn | • Technologie-Paket Park & Go |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Lenkrad heizbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | • Rückfahrkamera |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Die Inspektionen: Gang Register beifügen
nachdem diese bei der Inspektion

1.1. Inspektionen
1.2. Inspektionen
1.3. Inspektionen
1.4. Inspektionen
1.5. Inspektionen
1.6. Inspektionen
1.7. Inspektionen
1.8. Inspektionen
1.9. Inspektionen
1.10. Inspektionen
1.11. Inspektionen
1.12. Inspektionen
1.13. Inspektionen
1.14. Inspektionen
1.15. Inspektionen
1.16. Inspektionen
1.17. Inspektionen
1.18. Inspektionen
1.19. Inspektionen
1.20. Inspektionen
1.21. Inspektionen
1.22. Inspektionen
1.23. Inspektionen
1.24. Inspektionen
1.25. Inspektionen
1.26. Inspektionen
1.27. Inspektionen
1.28. Inspektionen
1.29. Inspektionen
1.30. Inspektionen
1.31. Inspektionen
1.32. Inspektionen
1.33. Inspektionen
1.34. Inspektionen
1.35. Inspektionen
1.36. Inspektionen
1.37. Inspektionen
1.38. Inspektionen
1.39. Inspektionen
1.40. Inspektionen
1.41. Inspektionen
1.42. Inspektionen
1.43. Inspektionen
1.44. Inspektionen
1.45. Inspektionen
1.46. Inspektionen
1.47. Inspektionen
1.48. Inspektionen
1.49. Inspektionen
1.50. Inspektionen
1.51. Inspektionen
1.52. Inspektionen
1.53. Inspektionen
1.54. Inspektionen
1.55. Inspektionen
1.56. Inspektionen
1.57. Inspektionen
1.58. Inspektionen
1.59. Inspektionen
1.60. Inspektionen
1.61. Inspektionen
1.62. Inspektionen
1.63. Inspektionen
1.64. Inspektionen
1.65. Inspektionen
1.66. Inspektionen
1.67. Inspektionen
1.68. Inspektionen
1.69. Inspektionen
1.70. Inspektionen
1.71. Inspektionen
1.72. Inspektionen
1.73. Inspektionen
1.74. Inspektionen
1.75. Inspektionen
1.76. Inspektionen
1.77. Inspektionen
1.78. Inspektionen
1.79. Inspektionen
1.80. Inspektionen
1.81. Inspektionen
1.82. Inspektionen
1.83. Inspektionen
1.84. Inspektionen
1.85. Inspektionen
1.86. Inspektionen
1.87. Inspektionen
1.88. Inspektionen
1.89. Inspektionen
1.90. Inspektionen
1.91. Inspektionen
1.92. Inspektionen
1.93. Inspektionen
1.94. Inspektionen
1.95. Inspektionen
1.96. Inspektionen
1.97. Inspektionen
1.98. Inspektionen
1.99. Inspektionen
2.00. Inspektionen

2. Neue Bauteile und deren Lieferanten
3. Technische Nachweise
4. Technische Nachweise
5. Technische Nachweise
6. Technische Nachweise
7. Technische Nachweise
8. Technische Nachweise
9. Technische Nachweise
10. Technische Nachweise
11. Technische Nachweise
12. Technische Nachweise
13. Technische Nachweise
14. Technische Nachweise
15. Technische Nachweise
16. Technische Nachweise
17. Technische Nachweise
18. Technische Nachweise
19. Technische Nachweise
20. Technische Nachweise
21. Technische Nachweise
22. Technische Nachweise
23. Technische Nachweise
24. Technische Nachweise
25. Technische Nachweise
26. Technische Nachweise
27. Technische Nachweise
28. Technische Nachweise
29. Technische Nachweise
30. Technische Nachweise
31. Technische Nachweise
32. Technische Nachweise
33. Technische Nachweise
34. Technische Nachweise
35. Technische Nachweise
36. Technische Nachweise
37. Technische Nachweise
38. Technische Nachweise
39. Technische Nachweise
40. Technische Nachweise
41. Technische Nachweise
42. Technische Nachweise
43. Technische Nachweise
44. Technische Nachweise
45. Technische Nachweise
46. Technische Nachweise
47. Technische Nachweise
48. Technische Nachweise
49. Technische Nachweise
50. Technische Nachweise
51. Technische Nachweise
52. Technische Nachweise
53. Technische Nachweise
54. Technische Nachweise
55. Technische Nachweise
56. Technische Nachweise
57. Technische Nachweise
58. Technische Nachweise
59. Technische Nachweise
60. Technische Nachweise
61. Technische Nachweise
62. Technische Nachweise
63. Technische Nachweise
64. Technische Nachweise
65. Technische Nachweise
66. Technische Nachweise
67. Technische Nachweise
68. Technische Nachweise
69. Technische Nachweise
70. Technische Nachweise
71. Technische Nachweise
72. Technische Nachweise
73. Technische Nachweise
74. Technische Nachweise
75. Technische Nachweise
76. Technische Nachweise
77. Technische Nachweise
78. Technische Nachweise
79. Technische Nachweise
80. Technische Nachweise
81. Technische Nachweise
82. Technische Nachweise
83. Technische Nachweise
84. Technische Nachweise
85. Technische Nachweise
86. Technische Nachweise
87. Technische Nachweise
88. Technische Nachweise
89. Technische Nachweise
90. Technische Nachweise
91. Technische Nachweise
92. Technische Nachweise
93. Technische Nachweise
94. Technische Nachweise
95. Technische Nachweise
96. Technische Nachweise
97. Technische Nachweise
98. Technische Nachweise
99. Technische Nachweise
100. Technische Nachweise

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion
Datum: 30.02.2018 km: 92.451
Motoröl:
Qualität:
Viskosität: 5 W-30
Gefrierschutz, Kühlfülligkeit: -28 °C
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Kraftstoffzusatz
Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

Servicebestätigung
Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion
Datum: 16.5.2018 km: 62665
Motoröl:
Qualität:
Viskosität: 0 W-20
Gefrierschutz, Kühlfülligkeit: -35 °C
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Kraftstoffzusatz
Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)