



Mazda CX-5 Exclusive-Line 2WD

EZ 08/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 197.894km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-5 Exclusive-Line 2WD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D EU6, Exclusive-Line 2WD, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKEF91600504194	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.894km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.191 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 183.507km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	105	Heckklappe	100
Dach	80		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer Turbolader defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Tiergeruch; laut Einlieferer Fahrzeug mit Vorschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Colorverglasung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet

• Heckleuchten LED	• Heckspoiler
• Internetbasierende Dienste	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten
• Modellpflege	• Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
• Multi-Commander	• Multi-Info-Display
• Nebelscheinwerfer LED	• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2700 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz-Klappsysteem (Karakuri-System)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)	• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Dynamisches Kurvenlicht (AFS)	• Original Fahrzeug Farbe: METEOR GREY



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)