



Hyundai Tucson blue Trend 2WD

EZ 10/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 172.476km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 14***

Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson blue Trend 2WD [DE - SUV5 1.7 CRDi DPF EU6, Trend blue 2WD, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3815GHJ267914	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.476km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 141 PS (104 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.685 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer

- | | |
|---|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad heizbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive) |
| • Motor 1,7 Ltr. - 104 kW CRDi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Radstand 2670 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung | • Scheinwerfer mit Positionsleuchten LED |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz (Motor) |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Hochtöner |
| • Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay | • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
| • Sicht-Paket | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheibenwischerenteiser vorn | • Frontscheibe Verbundglas |
| • Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)