



Mercedes-Benz GLK 250 CDI BlueTec 4Matic

EZ 12/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 201.787km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 86***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLK 250 CDI BlueTec 4Matic [DE - SUV5 GLK 250 CDI 4MATIC EU6, BlueTec DPf, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2049041G031815	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.787km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.412km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 183g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Anderer Schaden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	810 
Motorhaube	300 	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: LUZONITGRAU
- Reifendruckwarner
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Durchladeeinrichtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- Radstand 2755 mm
- Reiserechner

- | | |
|--|---|
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Tempomat | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt / Heckscheibe ESG | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |
| • elektronisches Traktionssystem (ETS) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Chrom-Paket |
| • Dachreling (Aluminium) | • Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation) |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Feuerlöscher |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Innenhimmel Stoff |
| • Innenraumlicht-Paket | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion |
| • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Memory-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Off-Road-Pro Technik-Paket |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Sitzheizung vorn |
| • Unterfahrschutz | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















F 	Europäische Gemeinschaft Landesrepublik Deutschland Satzungsberechtigung Teil II (Fahrzeugart)		(D)
Formosa de circulação, Parte 1 / Circulation registered - Code 1 / Registro de Matrícula, Das 1 / Atlas de Matrícula / Formosa de Matrícula, Véhic. Registro de Matrícula, Parte 1 / Certificado de Matrícula, Parte 1 / Carte d'Immatriculation, Parte 1 / Registro de Matrícula, 1. Abt / Registro de Matrícula, 1. Abt / (Fahrzeugart) - Code 1 / Certificado de Matrícula, 1. Abt / (Fahrzeugart), 1. Abt / (Fahrzeugart), 1. Abt / Certificado de Matrícula, Parte 1 / Circulation registered - Code 1 / Registro de Matrícula, Das 1 / Atlas de Matrícula / Formosa de Matrícula, Véhic. Registro de Matrícula, Parte 1 / Circulation registered - Code 1 / Registro de Matrícula, Das 1 / Atlas de Matrícula / Formosa de Matrícula, Véhic.			
Diese Berechtigung nicht im Fahrzeug aufzuheben!			
A. Ausweisnummer			
B. Datum der Ausstellung do. Expiração	04.12.2012		
C.1.1. Name oder Name			
C.1.2.			
C.1.3.			
C.1.4.			
C.1.5.			
C.1.6.			
C.1.7.			
C.1.8.			
C.1.9.			
C.1.10.			
C.1.11.			
C.1.12.			
C.1.13.			
C.1.14.			
C.1.15.			
C.1.16.			
C.1.17.			
C.1.18.			
C.1.19.			
C.1.20.			
C.1.21.			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)




Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)




Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)