



Opel Astra Elegance Start/Stop

EZ 02/2020 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 141.684km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Elegance Start/Stop [DE - Kb5 1.5 D EU6d, Elegance, (Facelift) 2019 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBE8EV8L8015791	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.684km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.496 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.991km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (WLTP)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)
Kratzer

Hinten links



(8 mm)

Hinten rechts



(8 mm)



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	100	Heckklappe	175
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

NOX- Sensor defekt laut Einlieferer,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiobedienung am Lenkrad
• Audiosystem Multimedia	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	• Bluetooth Audio-Streaming
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Check-Control-System	• Dach, Design-Ausführung (Chrom)
• Dachreling silber	• Drehzahlmesser
• Ecoflex	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Ergonomiesitz vorn links	• Fahrassistentz-System: Abstandswarner
• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fahrassistentz-System: Frontkollisionswarnung	• Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
• Feststellbremse elektrisch	• Frontkamera
• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---|
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Laderaumabdeckung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Licht-Paket | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT | • Original Fahrzeug Farbe: PULL ME OVER RED |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicht-Paket |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Abbiegelicht | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug |
| • Ergonomie-Paket | • Ergonomiesitz vorn links/rechts |
| • Frontscheibe geräuschkämmend | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Heckleuchten LED | • Innenraum-Paket |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar | • Lenkrad heizbar |
| • Mittelarmlehne hinten | • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) |
| • Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Brillant |
| • Voll-LED (IntelliLux) | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















6 Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 02.11.19 km: 49365

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W 20

Gefährschutz, Kältemittel: 20 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkentladung)

☒ Innenraumfilter

☒ Luftmassenfilter

☒ Katalysator

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenparatursatz

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffsaug

Autobahn Service Center
Autobahn Service Center GmbH & Co. KG
Kasimovstraße 44 63153 Darmstadt
Tel. 06151 8277-0 Fax 06151 108-999

Service: ☒ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 02.11.19 km: 80965

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W 20

Gefährschutz, Kältemittel: 20 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkentladung)

☒ Innenraumfilter

☒ Luftmassenfilter

☒ Katalysator

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenparatursatz

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffsaug

Autobahn Service Center
Autobahn Service Center GmbH & Co. KG
Kasimovstraße 44 63153 Darmstadt
Tel. 06151 8277-0 Fax 06151 108-999

Service: ☒ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 02.11.19 km: 101810

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W 20

Gefährschutz, Kältemittel: 20 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkentladung)

☒ Innenraumfilter

☒ Luftmassenfilter

☒ Katalysator

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenparatursatz

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffsaug

Autobahn Service Center
Autobahn Service Center GmbH & Co. KG
Kasimovstraße 44 63153 Darmstadt
Tel. 06151 8277-0 Fax 06151 108-999



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)