



Skoda Rapid Ambition

EZ 03/2016 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 103.984km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Rapid Ambition [DE - LimS5 1.4 TDI EU6, Spaceback Ambition Green tec, 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN TMBEF6NH2G4530396	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.984km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.422 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 94g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- 6 Lautsprecher
- Brillenfach
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenbremse hinten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Fensterheber elektrisch hinten

- | | |
|---|---|
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Verglasung getönt |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Verzurrrösen Koffer-/Laderaum |
| • Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle) | • Bordcomputer |
| • Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole | • Maxi-DOT Display |
| • Multimediabuchse in Mittelkonsole | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Ausstattungs-Paket: Green tec |
| • Bremsassistent | • Einparkhilfe hinten |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Kopf-Airbag-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Zentralverriegelung |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Rußpartikelfilter | • Getriebe 5-Gang |
| • Servolenkung | • Servolenkung elektronisch (Servotronic) |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lenkrad (3-Speichen) |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Wendematte Gepäckraum |
| • Metallic-Lackierung | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn | • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth |
| • Klimaautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)