



Volkswagen Touran Trendline BlueMotion

EZ 07/2009 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 310.319km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Trendline BlueMotion [DE - Van5 1.9 TDI DPF EU4, Trendline BlueMotion, 2008 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZA002906	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 310.319km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 230.192km	Letzter Service am 08/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	100	Heckklappe	95
Dach	110		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Diverse Warnleuchten aktiv;

Zusatzinformationen

Fahrzeug zum Aufnahme Zeitpunkt zugeparkt, schadensaufnahme erschwert;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Edelstahl-Design
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Raucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar

- | | |
|---|---|
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Sport-Fahrwerk |
| • Stoßfänger lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung grün getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGREY |




Sonderausstattung



- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Einparkhilfe hinten |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Winter-Paket |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











06.07.2009	0603	ABJ 00159	2	1	77/4000	182
M1	AC		1407-4505		1794	
WVGZZZ1TZAW002906		8	1620-1659		1557	
VOLKSWAGEN, VW			-	75	-	
1T			144	2140	2140	
BLSAC			1110	1090	-	
FM6FM62S0237GGE5S1			1110	1090	-	
-			076	03000	073	
TOURAN			1200	750	5	-
VOLKSWAGEN-VW			185/70 R15 89T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/70 R15 89T			
Kombilimousine			-			
70/220/EWG*2006/96B/EG					7	
EURO 4			e1*2001/116*0211*20			
Diesel			20.04.2009	K	DR705351	
0002	0462	1896				
O.1:1500 BIS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3340KG*						
FZG.BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI						
.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.2.9.AUS						
N.VO.2.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*						



[illegible]



Sonstige Eintragungen der Werkstatt

In diesen Nachschreiben kann Ihr Volkswagen Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Serviceleistungen gehören (Beispielsweise den Austausch eines Arbeitsmoduls).

Nach dem Arbeitsauftrag werden die Arbeiten an der Klimaanlage, Umkleederung des Lenkfelds Service auf den zeit- und leistungsmessbaren Service.

Eintragungen der Werkstatt	
km-Stand: 270192 Datum: 28.8.2021 Bemerkungen: <i>Service</i> <i>Alle Filter gewechselt.</i>	
km-Stand: Datum: Bemerkungen:	Stempel des Volkswagen Partners
km-Stand: Datum: Bemerkungen:	Stempel des Volkswagen Partners
km-Stand: Datum: Bemerkungen:	Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis TT		Zusatzerhebungen – Wechsel von:		
Durchgeführt wurde:	Ja	nein	Ja	nein
Overhead Service	☐	☐	X79	☐
Internat. Service (10 bis 120)	☒	☐	DSG*, CI und Filter	☐
Internat. Service (120 bis 1200)	☒	☐	Endgütekriterien und -anfragen	☐
Interphone-Service	☐	☐	Häufige Kopplung: CI	☐
Rechtslingkettwechsel	☐	☐	Kraftstofffilter	☐
Längst. bis Maximal vermindert	☐	☐	Luftdruckmessung	☐
Defekte	27.2018		Betriebskriterien	☐
Ent-Sucht	17.05.19		Reinigungsfläche	☐
Rechtslingkettwechsel	☐	☐	Staub- und Pollenfilterwechsel	☐
Reparaturanfragestellung	☐	☐	Zahnstern	☐
	☐	☐	Zündkerzen	☐
Service durchgeführt von:		Längst. bis Maßnahmensumme:		
HUT-KLASSIC SERVICE HUBLOTSTRASSE 15 42579 LEHRTE ☎ 020176 666666 http://www.hutclassicservice.com				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)