



Toyota Proace L1 Team Deutschland

EZ 12/2020 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 92.997km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace L1 Team Deutschland [DE - Bs5 2.0 D-4D EU6d-T, L1 Team D S/S, 2018 - 2021]		
Kategorie Van	FIN YARVEAHXKGZ189321	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.997km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 83.829km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2020	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 189g/km (WLTP) 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP) 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	95	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- 3. Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Beifahrereinzelsitz
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Aluminium eloxiert, braun
- Isofix-Kindersitz-System
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bordcomputer
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten

• Ladeboden Antirutschbelag (Polypropylen)	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchte
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW D-4D KAT	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch (EPB)	• Radstand 3275 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebetür links mit Verglasung	• Schiebetür rechts mit Verglasung
• Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 8-Sitzer
• Sitzheizung vorn	• Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	• Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum
• Stop&Go-System (TSGS)	• Stoßfänger mit Chromeinlage
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Toyota Safety Sense	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Rücksitzbank verschiebbar	• Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Einparkhilfe hinten	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)	• Head-up-Display
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	• Farbmonitor
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Original Fahrzeug Farbe: RICH OAK



Sonderausstattung

• Metallic-Lackierung	• Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro
• Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung	• Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
• Service-System: Wi-Fi	• Farbmonitor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Service ausgeführt Kilometerstand: 38.053 Datum: 16.01.2022 ERWIN PHILIPP TOYOTA VERKEHRSSERVICE Erwin Philipp 36.900 71 77 35 73-0 Fax: 35 73-17 1	Service ausgeführt Kilometerstand: 53.527 Datum: 22.07.2023 ERWIN PHILIPP TOYOTA VERKEHRSSERVICE Erwin Philipp 36.900 71 77 35 73-0 Fax: 35 73-17 2
Service ausgeführt Kilometerstand: 83829 Datum: 25.09.2023 ERWIN PHILIPP TOYOTA VERKEHRSSERVICE Erwin Philipp 36.900 71 77 35 73-0 Fax: 35 73-17 3	Service ausgeführt Kilometerstand: Datum: 4
Service ausgeführt Kilometerstand: Datum: 5	Service ausgeführt Kilometerstand: Datum: 6

Stempelblech Wertmäßig verwendet. Falls im Baum-Land das elektronische Register verwendet wird.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau)