



Hyundai ix35 Comfort 2WD

EZ 12/2011 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 160.954km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung ix35 Comfort 2WD [DE - SUV5 2.0 CRDi DPF EU5, Comfort 2WD, 2010 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJT81BACJ251853	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.954km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 89.717km	Letzter Service am 07/2020
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Hochtöner
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage

- | | |
|--|--|
| • Kopf-Airbag-System | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Licht-aus-Automatik | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT |
| • Radstand 2640 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Stoßfänger lackiert | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Traktionskontrolle (TCS) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
- Original Fahrzeug Farbe: Cashmere Brown / MIC




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













29.12.2011	1349	AB000001 4	02	01	0120/06200	184
M1	AF		04410	-	-	1820 - -
TMAJ781BACJ251853	9		1660	-	-	01455 - -
HYUNDAI					00080	
RLH			177	001980		001980
F5P11			01200	01090		
M5IAZ1			01200	01090		
			082	04650		073
TUCSON, IX35, LM			01900	0750		005
HYUNDAI MOTOR (CZ)			215/70R16	100H		
FZ.Z. PERS. BEF. B. 8 SPL.			215/70R16	100H		
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*692/2008A						
EURO5A;PI/CI; M, N1 I						
BENZIN						
0001	35A0	01998				
20:BIS 1670*G:BIS 1567*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.1						
2.2011*						

Form with various stamps and text, including a large circular stamp on the right and a signature on the left.

Form titled 'Europäische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland Zulassungsgenehmigung Teil II'. It contains various fields for vehicle registration, including a large circular stamp on the right and a signature on the left.

Form titled 'COMPLETE VEHICLES' and 'VEHICLE CATEGORY'. It contains various fields for vehicle specifications, including a large circular stamp on the right and a signature on the left.

Form titled 'Datenausgang aus Genehmigungsdatenbank'. It contains various fields for vehicle specifications, including a large circular stamp on the right and a signature on the left.

Service nachweise	
Wagen: <u>12100000</u> Kilometer: <u>121000</u> km Getriebe: ☐ Schalt ☐ Automatik Werkstatt: <u>12100000</u> Wagen: <u>12100000</u> km Werkstatt: <u>12100000</u>	Wagen: <u>12100000</u> Kilometer: <u>121000</u> km Getriebe: ☐ Schalt ☐ Automatik Werkstatt: <u>12100000</u> Wagen: <u>12100000</u> km Werkstatt: <u>12100000</u>

Servicenachweise

Datum: 03.04.17
 km Stand: 154006 km

☐ Zahnriemen ☐ Schiebels

☐

Arbeitszeit: _____

verbleib. Service bei: 184000 km
 nächsten am: 03.04.18

Autohaus
BOSCH
Service

Lerntümpel 2
 31241 Rüdertshausen
 Tel. 0519/54944 30

Stempel und Unterschrift des HUNDAI-Fachvertriebs

Datum: 17.04.17
 km Stand: 163417 km

☐ Zahnriemen ☐ Schiebels


☐

Arbeitszeit: _____

verbleib. Service bei: 195000 km
 nächsten am: 17.04.18

Autoservice Schilling
 Kfz Reparatur und Tuning
 Hauptstraße 40
 96172 Mühlhausen
 Tel. 015164609879

Stempel und Unterschrift des HUNDAI-Fachvertriebs



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)




Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)




Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)