



Volkswagen Caddy Trendline

EZ 04/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 153.622km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Trendline [DE - Kb5 1.6 TDI EU5, Trendline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZDX106311	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.622km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.825km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(1 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	225 
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Getriebeschaden;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung demnächst fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Andere: Kupplungspedal liegt auf dem Boden; ;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Laderaumabdeckung
- Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI	• Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE
• Radstand 2681 mm	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)	• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
• Frontscheibe Dämmglas	• Klimaanlage Climatic
• Metallic-Lackierung	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse AUX-IN	• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
• Radvollabdeckungen / Radzierblenden	• Raucher-Paket
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Stoßfänger lackiert
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Riss/Bruch, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Riss/Bruch, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Riss/Bruch, Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)