



Volkswagen Golf Trendline

EZ 03/2006 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 137.481km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 46***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline [AT - LimS5 1.4 EU4, Trendline, 2006 - 2006]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ6P017717	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.481km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.191km	Letzter Service am 03/2013
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Felgen sind beschädigt, siehe Foto.

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	90
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
- Raucher-Paket
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Tagfahrlicht

- Türlautsprecher vorn
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sonderlackierung Schwarz uni

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)




Motorhaube (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)




Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)