



Renault Megane TomTom Edition

EZ 07/2012 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 165.109km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane TomTom Edition [DE - Kb5 1.6 16V 100 EU5, TomTom Edition, (Facelift) 2012 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN VF1KZ1R0747555179	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.109km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 57.950km	Letzter Service am 04/2016
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer Fahrzeug mit Vorschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Raucher-Paket
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag |
| • Sitzheizung vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Verglasung getönt | • Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












24.07.2012	3333	AU000354	2	1	74/5500	150
M1	AC		4550		1804	
VF1K21R0747555179	X		1468-1523		1250	
RENAULT				75		
Z			159	1802	1802	
KZ1R			990	990		
KZ1R07			990	990		
MEGANE			78	4125	73	
RENAULT (F)			1500	540	5	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 (91) H			
KombiLimousine			205/55 R16 (91) H			
715/2007*566/2011F/EG			Schwarz		9	
EUROS:FP/CJ, M, N11			a2*2001/116*0373*30			
Benzin			10.04.2012	K	WR693440	
0001	35F0	1598				
WW.AHK.LT. EGTG/ABE*ZUL.GES.GEW.D.ZUGES.MAX.3102KG*						


Handlungsweise Datum: 30.08.13 Km: 15888 Art der Arbeit: ☒ Wartung Kontrolle auf Korrosion: ☒ Nicht OK* ☐ Weitere spezifische Seite:		Händlerstempel Erfurt Thüringengarage Eine Filiale der AH Ströter GmbH Schmidstadter Flur 17 - 99099 Erfurt Tel. 0361/590 44 0 - Fax 0361/590 44 23	Rechnungs-Nr.: Q 13-033780
Datum: 16.7.14 Km: 29.405 Art der Arbeit: ☒ Wartung Kontrolle auf Korrosion: ☒ Nicht OK* ☐ Weitere spezifische Seite:		Händlerstempel Erfurt Thüringengarage Eine Filiale der AH Ströter GmbH Schmidstadter Flur 17 - 99099 Erfurt Tel. 0361/590 44 0 - Fax 0361/590 44 23	bis 15.07.2015 Q14-14260
Datum: 15.4.16 Km: 57950 Art der Arbeit: ☒ Wartung ☒ Austausch Öl ☒ Kontrolle auf Korrosion: ☒ Nicht OK* ☐ Weitere spezifische Seite:		Händlerstempel Autohaus Bronner GmbH & Co. KG bronner Lützen Str. 16 - 90471 Nürnberg-Langwasser Tel. 0911/58 97 55-0 - Fax 0911/80 82 20	Q16-035761



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)