



Dacia Dokker Basis

EZ 02/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 124.951km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 78***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Dokker Basis [DE - Van4 1.6 MPI 85 EU5, 2012 - 2014]		
Kategorie Van	FIN UU10SDA3550200606	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 124.951km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 83 PS (61 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Motor 1,6 Ltr. - 61 kW KAT
- Raucher-Paket
- Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre mit Transponder



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Freilegungsbescheinigung Teil I (Antragsteller)		20.02.2014 8112 ACV001309		021 01 0061/05000 150	
VS-K-0-362/22-00076 Antragsteller: Gemeindefonds		NI 1 AC 04363 - - 1751 - - 1804 - 1846 - 901165 - 90116		00075 1 0168 901768 901768	
(D)		Dacia SD SD3A3 SD3A355020606		00950 01050 - 00950 01050 - 82 03750 74 01200 0580 089	
(D)		DAKKE Dacia (RO) Fr. z. Pers.bef.b. 8 Spl. Kombimotocycle 715/2007/616/20153/83 EURO3/J1/CL1 M. M1 I Benzin 0001 3570 01198		185/65 R15 (8H17) 185/65 R15 (8H17) 6 2001/116/0314/69 13.11.2013 K 80315564	
04.2024		DATUM DER EMISSIONSKLASSE: 20.02.2014*			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Anderer Schaden, Steinschlag): Beklebung



Motorhaube (Anderer Schaden, Steinschlag): Beklebung



Motorhaube (Anderer Schaden, Steinschlag): Beklebung



Motorhaube (Anderer Schaden, Steinschlag): Beklebung



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden):
Beklebung



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden):
Beklebung



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden):
Beklebung



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden):
Beklebung



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden):
Beklebung



Beifahrtür (Anderer Schaden, Lackschaden, Delle, Kratzer):
Beklebung



Beifahrtür (Anderer Schaden, Lackschaden, Delle, Kratzer):
Beklebung



Beifahrtür (Anderer Schaden, Lackschaden, Delle, Kratzer):
Beklebung



Beifahrtür (Anderer Schaden, Lackschaden, Delle, Kratzer):
Beklebung



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer, Rost, Anderer Schaden): Beklebung



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer, Rost, Anderer Schaden): Beklebung



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer, Rost, Anderer Schaden): Beklebung



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer, Rost, Anderer Schaden): Beklebung



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer, Rost, Anderer Schaden): Beklebung



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Anderer Schaden): Beklebung



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Anderer Schaden): Beklebung



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Anderer Schaden): Beklebung



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)