



BMW 116 i Advantage

EZ 03/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 71.985km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 i Advantage [DE - LimS5 116 i EU6, Advantage, 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WBA2R110X0V561700	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.985km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 66.093km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Advantage
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Regensensor

- | | |
|---|---|
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Motor 1,5 Ltr. - 80 kW 12V |
| • Nebelscheinwerfer | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Tagfahrlicht LED |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | |




Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------|--|
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Sitzheizung vorn | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Teil 1

29.03.16	0008	BZS000189	2	01	50	74250	1195
M1	AC					4329	1765
WBA2R110XOV561700	1	3				1421	1380
BMW						116	1870
1K4						850	1090
2R11						850	1090
6H150000						77	2300
						1200	850
1181							5
BAYER.MOT.WERKE-BMW						205/55 R15 91V	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						205/55 R18 91V	
Kombilimousine							
716/2907*2015/45W							9/-
EURO6:W:PI/CI: M. N1 I						e1*2007/46*0233*14	
Benzin						21.05.15	N EP27515
0001	35W0	1499					
F.1/F.2: 1945 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1195 b.Anhängebetrieb*ww.AHK lt.ETG *							

Europäische Gemeinschaft
Bundeskreditregister Deutschland
Finanzministerium
Kreditregister

29.03.16

29.03.16

29.03.16

WBA2R110XOV561700

1K4

2R11

6H150000

1181

BAYER.MOT.WERKE-BMW

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

716/2907*2015/45W

EURO6:W:PI/CI: M. N1 I

Benzin

0001

35W0

1499

F.1/F.2: 1945 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1195 b.Anhängebetrieb*ww.AHK lt.ETG *

Service Historie

OK	12.09.2025	BMW	66093 km	24342
OK	12.08.2024	BMW	58626 km	24342
OK	20.09.2023	BMW	52684 km	24342
OK	23.05.2022	BMW	45530 km	24342

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)