



## Volkswagen Crafter Kasten 35 EcoProfi FWD mittellang

EZ 06/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 85.469km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 27\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                              |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Crafter Kasten 35 EcoProfi FWD mittellang [DE - Ka4 35 2.0 TDI EU6d-T, FWD EcoProfi, 2020 - 2021] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Kastenwagen                                   | FIN<br>WV1ZZZSYZM9037889                                                                                                     | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>85.469km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>04/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                             | Leistung<br>102 PS (75 KW)                                     | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                                          | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                       | Letzter Service<br>64.860km                                    | Letzter Service am<br>04/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                            | Sitze<br>3                                                                                                                   | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/2021                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                              | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                              | CO2-Emissionen<br>196g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>7.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(3 mm)



(3 mm)



## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 100                      | Beifahrertür             | 110                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                      | Kotflügel vorne rechts   | 110                      |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | 120                      |
| Seitenteil hinten links | 140                      | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 130                      |
| Dach                    | -                        |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Deckel Motoröleinfüllstutzen fehlt

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- EcoProfi
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordwerkzeug
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LKW-Zulassung
- Multifunktionsanzeige Plus

- |                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Nebelschlussleuchte                                       | • Radstand 3640 mm                                  |
| • Reifen-Reparaturkit                                       | • Rußpartikelfilter                                 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP                 | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts              |
| • Servolenkung elektro-mechanisch                           | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                     |
| • Start/Stop-Anlage Motor                                   | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück) |
| • Stoßfänger vorn in Grau                                   | • Tagfahrlicht                                      |
| • Verzurrösen Laderaum                                      | • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)      |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                              | • Wärmeschutzverglasung                             |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t                         |
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS



## Sonderausstattung

- |                                                          |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest                       | • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar             | • Bodenbelag im Laderaum Holz                                                            |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten     | • Markierungsleuchten seitlich                                                           |
| • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach                          |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort                | • Trittstufe hinten rechts                                                               |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch                | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm                                                      |
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos















|                                                              |      |           |                    |          |         |          |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|----------|---------|----------|
| 10.06.2021                                                   | 0603 | CBX23052X | 2                  | 1        | 75/3000 | 14       |
| N1                                                           | BB   |           | 5986               | --       | 2040    | --       |
| WV1ZZZSYZM9037889                                            | 0    |           | 2355               | - 2845   | 2055    | --       |
| VOLKSWAGEN VW                                                |      |           | 100                |          |         |          |
| SYN1E                                                        |      |           | 249                | 3500     | 3500    |          |
| SYBB2ADAUBV3                                                 |      |           | 1800               | 2100     |         |          |
| NN350N6FM6AX0022C4BHM3DOV                                    |      |           | 1800               | 2100     |         |          |
|                                                              |      |           | 78                 | 2375     | 71      |          |
| CRAFTER                                                      |      |           | 2500               | 750      | 3       |          |
| VOLKSWAGEN-VW                                                |      |           | 205/75 R16C        | 113R M+S |         |          |
| Fz.z.Gü.bef. b. 3.5t                                         |      |           | 205/75 R16C        | 113R M+S |         |          |
| Van                                                          |      |           |                    |          |         |          |
| 715/2007*2018/1832CI                                         |      |           |                    |          |         |          |
| EURO6:WLTP:CI:P/CI:N1 III, N2                                |      |           | e1*2007/46*1613*18 |          |         |          |
| Diesel                                                       |      |           | 28.10.2020         |          | K       | GA667075 |
| 0002                                                         | 36CI | 1988      |                    |          |         |          |
| TECHN ZUL GES-MASS E ZUGKOMBINATION:5500KG*BEI WERKSEITIG M  |      |           |                    |          |         |          |
| ONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TE |      |           |                    |          |         |          |
| MP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG* |      |           |                    |          |         |          |

Technische Beschreibung der Fahrzeugteile

HU VWVW 10VWZ00


JUNI 2025 APR 2027

Ausserbetriebsetzung 13. JULI 2026

Landkreis Wesermarsch Der Landrat

ZB1 265723617





# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Tür stoppt noch wenn sie geöffnet ist





Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Verformung)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)





Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)