



Volkswagen Touran Conceptline

EZ 01/2007 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 238.662km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Conceptline [DE - Van5 1.9 TDI EU4, Conceptline, 2006 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZ7W014738	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 238.662km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2007	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	260 	Beifahrertür	480 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	240 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	300 
Seitenteil hinten links	120 	Seitenteil hinten rechts	290 
Motorhaube	120 	Heckklappe	130 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Antriebswellen undicht


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Microtech Anthrazit
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Raucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem RNS 300 (4 Lautsprecher) | • Dachreling |
| • Fußmatten Textil | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Rost, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Rost, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Rost, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch, Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Riss/Bruch, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)