



Opel Meriva Edition

EZ 05/2005 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 109.206km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Edition		
Kategorie Van	FIN W0L0XCE7554301751	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.206km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	235 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	150	Heckklappe	135
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Knöpfe auf einer Funkfernbedienung defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagetisch an Rückenlehne
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket (1)
- Laderaumabdeckung
- Original Fahrzeug Farbe: Lichtsilber M2
- Rücksitz geteilt
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Triple-Info-System
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen 185/60 R15 ..H
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wartung: Fzg. ohne Service Flex

- Wegfahrsperre

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Wärmeschutzverglasung



Sonderausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar

- Batterie 55 Ah

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

- Nebelscheinwerfer

- Seitenschutzleisten Wagenfarbe

- Außenspiegel anklappbar und elektr. verstellbar

- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide

- Generator 100 A

- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V KAT (Z 14 XEP / LJ2)

- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	31.05.2005	P0035	P5380092	02	01	0066/05600	16
2	01	0200		04042	-	1694	-
3	WOLOXCE7554301751	8		1624	-	01330	-
4	X01MONOCAB			154	001810	001810	
5				00920	00950		
6				00920	00950		
7				080		0072	
8	MERIVA-A			01000	0665	005	
9	OPEL			185/60R15	84T		
10	PERSONENKRAFTWAGEN			185/60R15	84T		
11	GESCHLOSSEN						
12				7		GRAU	
13	EURO 4			e1*2001/116*0215*05			
14	BENZIN			16.02.2005		UJ922742	
15	0001	0462	01364				
16	ZU S.1:MAX.5-PL.*ZU F.1/F.2:1835 O.ZU 7.1-8.3:H.975 B.ANH-						
17	BETR.*ZU O.1:1200 HIS 10PROZ.STEIG.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*DATU						
18	ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.05.2005*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsberechtigung Teil II

1. 02 01 0066/05600 16

2. 04042 - 1694 -

3. 1624 - 01330 -

4. 154 001810 001810

5. 00920 00950

6. 00920 00950

7. 080 - 0072

8. 01000 0665 005

9. 185/60R15 84T

10. 185/60R15 84T

11. 7 GRAU

12. e1*2001/116*0215*05

13. 16.02.2005 UK UJ922742

14. 0001 0462 01364

15. ZU S.1:MAX.5-PL.*ZU F.1/F.2:1835 O.ZU 7.1-8.3:H.975 B.ANH-

16. BETR.*ZU O.1:1200 HIS 10PROZ.STEIG.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*DATU

17. ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.05.2005*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion, Verschleiß)



Innenraum (Ohne Funktion, Verschleiß)



Innenraum (Ohne Funktion, Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)