



Chevrolet Captiva 2.2 D LTZ 4WD

EZ 02/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 140.898km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 22***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Captiva 2.2 D LTZ 4WD [DE - SUV5 2.2 D EU5, LTZ 4WD, (Facelift 2) 2013 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN KL1CD2669DB104212	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.898km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.231 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 68.259km	Letzter Service am 09/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 208g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	145	Heckklappe	110
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Ablagefach an Beifahrersitzlehne
- Ablagefach an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Anzeige für Reifendruck
- Anzeigeelemente Chrom-Optik
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Auspuffblende (Edelstahl)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent (HBA)
- Brillenhalter
- Dachreling silber
- Diebstahl-Warnanlage
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fernentriegelung Heckscheibe

• Fernentriegelung Tankklappe	• Frontscheibe mit Bandfilter oben
• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - (6-Stufen)
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen dunkel, Hochglanz	• Innenausstattung: Jet Black
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Keyless-Entry
• Kindersicherung	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
• Kühlergrill verchromt	• Laderaumabdeckung
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Luftsensor
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne hinten mit Staufach
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
• Modellpflege (2)	• Motor 2,2 Ltr. - 135 kW Diesel KAT
• Navigationssystem	• Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
• Niveauregulierung	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2707 mm	• Reifen-Reparaturset
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Seitenairbag
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 7-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Traktionskontrolle (TCS)	• Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste)
• Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber)	• USB-Schnittstelle
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Einparkhilfe hinten
• Rückfahrkamera	



Sonderausstattung

-

Fahrzeugfotos














11.02.14	8265	AAK000278	2	02	135 / 3800	191
M1	AC		4673-4673		1849-1868	
KL1CQ2669DB104212			1727-1756		2018-2018	
Chevrolet			80			
KLAC			208	2538	2538	
CW72			1250	1350		
1288			1250	1350		
			77	2	73	
Captiva			1700	750	7	
GM Korea			235/55R18 100H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/55R18 100H			
Kombilimousine						
715/2007*630/2012K					0/-	
EURO5:K:CI:M1sozE ohneM1G			e4*2001/116*0113*23Rev			
Diesel			12.07.13	K	EF9696	
0002	35K0	2231				
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.			*www.AHK lt.EGTG*			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost, Delle)



Motorhaube (Rost, Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Verformung, Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Verformung, Delle, Lackschaden)



Fahrertür (Verformung, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)