



BMW 116i

EZ 06/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 173.728km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116i [DE - LimS5 116 i (2.0Ltr.) EU5, 2009 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN WBAUH31070E520268	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.728km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 11.709km	Letzter Service am 12/2011
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Reifen leicht Reifen porös

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Auspuff: Hitzeschutzblech lose;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchten Weiß	• Bordcomputer
• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)	• Check-Control-System
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• EfficientDynamics-Paket
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Getriebe 6-Gang
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Interieurleisten Silber
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 90 kW KAT	• Original Fahrzeug Farbe: BLUEWATER
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reifenpannen-Anzeige
• Rücksitzbank klappbar	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schaltpunktanzeige	• Seitenairbag vorn

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Servolenkung | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Verglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|------------------------------|
| • Ablage-Paket | • Advantage-Paket |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) | • Außenspiegel heizbar |
| • Fußmatten Velours | • Klimaanlage |
| • Klimaautomatik | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • USB-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)




Dach (Verformung)



Dach (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)