



Nissan X-Trail SE 4X4

EZ 08/2009 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 189.415km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung X-Trail SE 4X4 [AT - SUV5 2.0 dCi DPF EU4, 4x4 SE, 2007 - 2010]		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1TCNT31U0202340	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 189.415km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 175.098km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2009	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	100	Heckklappe	90
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- CD-Wechsler (6-fach)
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebel Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Turbodiesel KAT |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Original Fahrzeug Farbe: GOLD (M) |
| • Radstand 2630 mm | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer Klarglas | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen verchromt |
| • Türgriffe innen verchromt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Style-Paket | • Verglasung hinten abgedunkelt |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















DA	Antragsteller ist	Seelzer
EA	Verwendungsbestimmung	zu keiner besonderen Verwendung bestimmt
EB	Fahrzeugidentifizierung	JM1TONT31UG202340
EF	Erstmalige Zulassung	am 26.08.2009
EG	Gesamthauptungsbezeichnung	EG-Betriebskategorie
EH	Datum der Genehmigung	18.08.2009
FI	Gesamthauptungsnr.	919001/11P032P03

AJ	Nationaler Code	
J	Fahrzeug / Klasse	Panzerwaffwagen / M/G
KB	Marke	NISSAN
CK	Handelsbezeichnung	NISSAN K-TRAIL
DE	Typ/Variante/Version	TSL-LOGOT

AGZ	Anzahl der Verordnungen	0
AG1	Die Die Überwachungsbestimmung ist Bestandteil des Fahrzeugdokuments	AGBENLDET 19. JULI 2008 73119 Angsbach Grafte Straße 19 54688 Bir Gölting 104 1902 der Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Haft für Erbringung der Anhebung / Aufhebung der Zulassung (ist bei keiner Eintragung angeführt, ist die Zulassung sachlich)	
---	--



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)