



Skoda Superb Elegance

EZ 04/2009 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 200.781km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
 Fahrzeugstandort: 47***
 Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb Elegance [AT - Lim4 2.0 TDI DPF EU4, Elegance, 2008 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN TMBAE73T699030214	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 200.781km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(8 mm)

Kratzer



(8 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	90	Heckklappe	250 
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Heckklappenöffnung variabel TwinDoor
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System | • Kurvenlicht |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Maxi-DOT Display | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Wasserstandsanzeige SRA / SWA |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig) | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Mirage (Aluminium-Optik) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Perleffekt-Lackierung | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)