



Audi A3 Sportback

EZ 10/2007 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 244.086km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI EU4, Ambition DPF, 2006 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P38A041146	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 244.086km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.454km	Letzter Service am 08/2015
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	14 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Lampenkontroll Leuchte aktiv

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: LAVAGRAU
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informationssystem (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- Karosserie: 4-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Matrix

- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Sportsitze
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sport-Fahrwerk
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Klimaautomatik
- Perleffekt-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Dachreling (Aluminium)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Justificatifs d'entretien	
Justificatifs d'entretien	
☐ Service LongLife Audi ☒ Service Entretien Intermédiaire ☐ Service Entretien	<i>et vidange 20000</i> <i>LongLife</i> <i>8 - Filtr</i>
Service Entretien Audi ☐ Service Entretien Intermédiaire ☐ Service Entretien	
Travaux supplémentaires ☐ Liquide de frein ☐ Filtre à air ☐ Bougies d'allumage ☐ Filtre à carburant ☐ Filtre à poussière et à pollen ☐ Haldex : huile ☐ Multitronic : huile ☐ S tronic : huile et filtre ☐ Courroie crantée	
Kilométrage : 128 454 Numéro de facture : 21. 08.2005 Garantie mobilité jusqu'à : Affichage Service km max : _____ <i>[Signature]</i> Date, cachet de l'atelier Audi	Justificatifs d'entretien Service LongLife Audi ☐ Service Entretien Intermédiaire ☐ Service Entretien Service Entretien Audi ☐ Service Entretien Intermédiaire ☐ Service Entretien Travaux supplémentaires ☐ Liquide de frein ☐ Filtre à air ☐ Bougies d'allumage ☐ Filtre à carburant ☐ Filtre à poussière et à pollen ☐ Haldex : huile ☐ Multitronic : huile ☐ S tronic : huile et filtre ☐ Courroie crantée Kilométrage : _____ Numéro de facture : _____ Garantie mobilité jusqu'à : _____ Affichage Service km max : _____ Date, cachet de l'atelier Audi

Justificatifs d'entretien

Service LongLife Audi

☐ Service Entretien Intermédiaire

☐ Service Entretien

Service Entretien Audi

☐ Service Entretien Intermédiaire

☐ Service Entretien

Travaux supplémentaires

☐ Liquide de frein ☐ Filtre à air

☐ Bougies d'allumage ☐ Filtre à carburant

☐ Filtre à poussière et à pollen ☐ Haldex : huile

☐ Multitronic : huile ☐ S tronic : huile et filtre

☐ Courroie crantée

Kilométrage : _____ Numéro de facture : _____

Garantie mobilité jusqu'à : _____

Affichage Service

MTI Risk

Date, cachet de l'atelier Audi

Justificatifs d'entretien

Service LongLife Audi

☒ Service Entretien Intermédiaire

☐ Service Entretien

Service Entretien Audi

☐ Service Entretien Intermédiaire

☐ Service Entretien

Travaux supplémentaires

☐ Liquide de frein ☐ Filtre à air

☐ Bougies d'allumage ☐ Filtre à carburant

☐ Filtre à poussière et à pollen ☐ Haldex : huile

☐ Multitronic : huile ☐ S tronic : huile et filtre

☐ Courroie crantée

Kilométrage : 183 650 Numéro de facture : 111 200

Garantie mobilité jusqu'à : _____

Affichage Service

MTI Risk

Date, cachet de l'atelier Audi

Bosch Service

Center & Niemann

21078 Hamburg

Tel. 0 40 / 896 17 300

Fax 0 40 / 896 17 307

Service Audi et Volkswagen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Anderer Schaden): Türdichtung beschädigt



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Blind)



Rücklicht (rechts) (Blind)



Rücklicht (rechts) (Undicht)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)