



Mercedes-Benz C 220 CDI BlueEfficiency

EZ 07/2013 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 213.198km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 C 220 CDI EU5, Classic BE DPF, 2011 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042021G160146	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 213.198km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.294km	Letzter Service am 08/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Reifenschäden: Zwei Felgen verkratzt;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung

• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
• Tempomat	• Original Fahrzeug Farbe: MAGNETITSCHWARZ



Sonderausstattung


• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
• Feuerlöscher	• Fußmatten Velours
• Kraftstofftank: vergrößert	• Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
• Metallic-Lackierung	• Multikontursitze vorn
• Navigationsmodul Becker MAP Pilot	• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
• Raucher-Paket	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sitzheizung vorn
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
• Ascher anstelle Ablagefach	



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













02.07.13	1313	AGX005805	2	01	125 / 4200	219
M1	AC		4696		1795	
WDD2042021G160146	7		1459		1665	
Mercedes-Benz			-	75	-	
204 K			134	2205	2205	
H2S2M0			1060	1185	-	
NZAAA500			1060	1185	-	
-			76	3150	70	
C 220 CDI			1800	750	5	-
Daimler (D)			205/55 R16 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V			
Kombilimousine			-			
715/2007*630/2012J.					9/-	
EURO5:J:PI/CI: M. N1 I			e1*2001/116*0457*21			
Diesel			20.02.13	K	ED272206	
0002	3530	2143				
P.4: 3000-4200*F.1/F.2:2245 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:1275 b						
.Anh.Betr.*ww.AHK lt.EGTG*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*F						
z ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrddy						
n.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.V0						
z.9.Ausn.V0.z.StV0 ausgestattet*						




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Fahrrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Ohne Funktion)