



Volkswagen Golf Plus Tour

EZ 10/2007 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 154.830km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Tour [DE - LimS5 2.0 TDI EU4, Tour DPF, 2006 - 2007]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZ8W540893	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.830km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 148.600km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2007	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(7 mm)

(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	295 
Motorhaube	110	Heckklappe	115
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Türlautsprecher vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Rußpartikelfilter
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 8 Lautsprecher) | • Dachreling |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Lautsprecher hinten |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Türlautsprecher vorn |
| • Winter-Paket | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Delle, Verformung)



Schweller rechts (Verformung, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Rost)




Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Rost)




Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)




Seitenteil hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)