



Mercedes-Benz C 180 Kompressor

EZ 09/2002 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 279.026km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 Kompressor [DE - Lim4 C 180 K EU4, Classic, 2006 - 2007]		
Kategorie Limousine	FIN WDB2030461A421691	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 279.026km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 275.275km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2002	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 202g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	275 	Kotflügel vorne rechts	300 
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Design- und Ausstattungslinie Classic	• Drehzahlmesser
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Getriebe Automatik - (5-Stufen)	• Innenraumfilter: Staubfilter
• Karosserie: 4-türig	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,8 Ltr. - 105 kW KAT
• Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER	• Reiserechner
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Servolenkung
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Tempomat
• Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG	



Sonderausstattung

- Audiosystem MB Audio 10 CC (Radio/Cassette)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lautsprecher vorn und hinten
- Metallic-Lackierung
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)




Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Tacho defekt