



Volkswagen Golf V Lim. Trendline

EZ 05/2004 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 218.352km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf V Lim. Trendline		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ4W121330	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 218.352km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 179.000km	Letzter Service am 05/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2004	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Ungleichmäßig abgefahren, Riss/Bruch	Ungleichmäßig abgefahren	Riss/Bruch, vehicle.damage- label.porous	vehicle.damage- label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	250 	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 44 Ah
- Bremsscheiben hinten (255 mm x 10 mm)
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Generator 110 A
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kupplung: Sachs
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Bremsscheiben vorn (280 mm x 22 mm)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkgetriebe - Generation 2
- Leseleuchten vorn

- | | |
|---|--|
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: black magic perleffekt | • Reifen 195/65 R15 ..T |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten |
| • Sensor Ölstandanzeige | • Sensor Ölstandanzeige |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Verglasung grün getönt |
| • Wartung: Longlife-Service | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Antennen-Diversity | • Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher) |
| • Audiosystem RCD 300 plus (Radio/CD-Player, 10 Lautsprecher) | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Karosserie: 4-türig | • Klimaanlage |
| • Lautsprecher (10) | • Motor 1,4 Ltr. - 66 kW FSI KAT (BKG) |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Heft 1.3. Serviceplan

Service-Abrechnung (3)

Handgezeichnet werden:

Abrechnung	Service	je	von	Zeitraum	je	von
Interim-Service	☒			1. bis letzter Service	☒	
Interim-Service (Inspektion)	☒			1. bis letzter Service	☒	
Langzeit-Interim-Service	☒			1. bis letzter Service	☒	
Defekte	☒			1. bis letzter Service	☒	
Alle Service	☒			1. bis letzter Service	☒	
Reparaturarbeiten	☒			1. bis letzter Service	☒	
Reparaturarbeiten	☒			1. bis letzter Service	☒	

Service durchgeführt von:

BE-KI GmbH
 Kitz, Fachbetrieb
 Längelamp 17
 32312 Lötbecke
 Tel. 05741/90565-0

Stempel des Volkswagen Partners

Heft 1.3. Serviceplan

Sonstige Eintragungen der Werkstatt

von Service

Interim-Service

Langzeit-Interim-Service

Defekte

Alle Service

Reparaturarbeiten


Reparaturarbeiten

Stempel des Volkswagen Partners

Seite 1.1 Serviceplan

Service-Bezeichnung 6

Service-Bezeichnung	in	monat	Serviceintervall	in	monat
Ölwechsel-Service	☒	☐	Ölwechselintervall	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐	Intervall-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	☐
Wasser-Service	☒	☐	Wasser-Service	☒	☐
Leucht-Service	☒	☐	Leucht-Service	☒	☐
Filter-Service	☒	☐	Filter-Service	☒	

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Riss/Bruch)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Riss/Bruch, vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Fahrertür Elektronik
Wackelkontakt



Innenraum (Anderer Schaden): Fahrertür Elektronik
Wackelkontakt



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Stoffablösung



Innenraum (Anderer Schaden): Pixelfehler Kilometerstand nur sehr schwer erkennbar !